

SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA RELATÓRIO DE COLETA DE DOSES - Hp(10)

R. Cid Silva Cesar, 600 - Sta. Felícia São Carlos, SP - CEP: 13562-900 fone/fax: 16 3362-2700 / 3372-1324 sapra@sapra.com.br - www.sapra.com.br CNPJ 50.429.810/0001-36 **SAC 08000 55.3567**

Servico certificado pelo IRD/CNEN ofício nº: 001/2015

INSTITUICÃO: EMPRESA BRAS DE SERV HOSPITALARES-EBSERH

ENDEREÇO: RUA PROF MARIA FLORA PAUSEWANG, S/N

PERÍODO SUGERIDO: 03/2023-01

Monitor(es) OSL TORAX (21) - sem avental SETOR: SERV DE PROTECAO RADIOLOGIA

CIDADE: FLORIANOPOLIS

UF: SC

CEP: 88036-800

CÓDIGO: 25682-8 PÁGINA: 1 **REG. CNEN**: 901372-19-05-2

LEITURA EM 17/04/2023

DADOS COLETADOS DE 01/03/2023 A 03/04/2023

Valores em mSv

NOME DO USUÁRIO Dose Ac. 25682.001-7 80410480053 TIAGO TRINDADE HAHN ANR ANR ANR ANR 0.0

SIGLA: SAPR

ANALISE EM 17/04/2023

EMISSÃO: 18/04/2023

TOTAL DESTA PÁGINA: 1 USUÁRIO. 0.0 mSv no período.

DOSE DO MONITOR PADRÃO: 0.3 mSv.

LEGENDAS

ANR - LEITURA ABAIXO DO NÍVEL DE REGISTRO (valores abaixo de 0.1 mSv)

OD - EXCEDIDO O LIMITE DERIVADO DE TRABALHO NO PERÍODO Considerando valores iguais ou acima de 4.0 mSv para monitores de corpo inteiro e 40.0 mSv para monitores de extremidade. Para outros tipos de monitores não se aplicam estes limites

■ - LEITURA IMPOSSÍVEL

ND - MONITOR NÃO DEVOLVIDO

NU - MONITOR NÃO UTILIZADO

Confira a validade desse relatório no site www.sapralandauer.com.br/qpr/validador Validador: MjQwMDA3OTMwMTgzMA==





