




RELATÓRIO DE DANOS / DAMAGE REPORT

Anexos
Attachments: **1**

Nome / Name: TAINAN ANDRADE GOMES	Telemóvel / Mobile: 00351 933177543	EMAIL: TA.ADVOCACIA.CONSULTADORIA@GMAIL.COM
Endereço Permanente / Home Address: RUA ABEL SALAZAR C22 B	C. Postal / Postal Code: 8200-667	Cidade / City: ALBUFEIRA
		País / Country: PORTUGAL

Matrícula / Plate Nr.: AT-33-NX	Local de Entrega / Delivery Place: AUTO PRUDENTE	Data / Date: 29 / 10 / 2025	Hora / Time: 12 : 00
Marca / Car Brand: FIAT PANDA	Local de Recolha / Return Place: AUTO PRUDENTE	Data / Date: 31 / 10 / 2025	Hora / Time: 12 : 44



Danos na Viatura / Vehicle Damage:

- 1 - DANO NO PARA-LAMAS DIANTEIRO LADO DIREITO
- 2 - DANO NA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO
- 3- DANO NO PARA-LAMAS TRASEIRO LADO DIREITO
- 4- DANO NO PUXADOR DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO

Detalhes da Reparação / Details of Repair	Quantidades Quantities	Horas Hours	Preço Price	TOTAL
PINTURA PARA-LAMAS DIANTEIRO DIREITO	1	-	221,40 €	221,40 €
PINTURA PORTA TRASEIRA DIREITO	1	-	246,00 €	246,00 €
PINTURA PARA-LAMAS TRASEIRO DIREITO - 50%	1	-	110,70 €	110,70 €
PUXADOR DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	1	-	45,39 €	45,39 €
MÃO DE OBRA	1	5	58,43 €	292,15 €
PARALIZAÇÃO	3	-	18,83 €	56,49 €
			€	€
			€	€
			€	€
			€	€

TERMS E CONDIÇÕES / TERMS AND CONDITIONS

Se forem descobertos danos adicionais ou peças desgastadas após o início dos trabalhos, que não tenham sido evidentes durante a primeira inspeção, esta cotação de relatório de danos não cobre nem inclui as peças e mão-de-obra adicionais que possam ser necessárias.

If additional damage or worn parts are discovered after work has started, that was not evident during the first inspection, this damage report quote does not cover or include the additional parts and labor which may be required. .

TOTAL

972,13 €

IVA INCLuíDO À TAXA LEGAL EM VIGOR

Feito por / Issued by: DANIELL KRISTIAN 31 / 10 / 2025



RELATÓRIO DE DANOS / DAMAGE REPORT



NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE

NO IMAGE

TERMOS E CONDIÇÕES / TERMS AND CONDITIONS

Se forem descobertos danos adicionais ou peças desgastadas após o início dos trabalhos, que não tenham sido evidentes durante a primeira inspeção, esta cotação de relatório de danos não cobre nem inclui as peças e mão-de-obra adicionais que possam ser necessárias.

If additional damage or worn parts are discovered after work has started, that was not evident during the first inspection, this damage report quote does not cover or include the additional parts and labor which may be required. .

Feito por / Issued by: **DANIEL KRISTIAN**

Data / Date: **31 / 10 / 2025**

Anexos
Attachments: **1**