



חוות דעת גלובלית

תאריך: 13.11.2025
תיק מס' YC-22184003-2025
носוק מושה: 02921217

לכבוד:
רמל כיוון
עספיא

חוות דעת מומחה

כתובת מזמין הבדיקה: עספיא	שם בעל הרכב כרמל כיוון
דגם: COROLLA CROSS	תוצרת: טויוטה יפן
קוד דגם: 413765	מספר רישוי: 22184003
מקום הבדיקה: מקום האירוע	תאריך האירוע: 2025-09-06
תאריך הבדיקה: 2025-09-19	ערך הרכב ע"פ מחירון: ₪ 118,000
שנת יצור הרכב: 2022	משקל: 120000
מספר טלפון בעל הרכב: 0523115707	מספר שלדה: JTNAADACB20J001538
סוג הרכב: חברה	סוג נזק: תאונה

חשבוניות עסקה מס' YC-22184003-2025

עלות	רכיב
₪ 129	צילומים
₪ 300	משרד
₪ 230	נסיעות
₪ 659	סה"כ לפני מע"מ
(18%) ₪ 119	מע"מ
₪ 778	סה"כ כולל מע"מ

שכר שנתי לפי זהן המשולם בתיק (שנת עבודה 120 ש"ח)
וחזאות משרד על פיהם ייעץ מס ("סיעوت לפני חשב")
חסובן זה אינו מהו חשבוניות מס.
חשבוניות מס תומצא לאחר קבלת התשלומים.
פסו מלא ניכוי מס במקורה

חוות דעת זו אינה רכושה הבלעדי של "ירון כיוון שטאות", חל אישור מוחלט לבצע בו כל שימוש, באם לא שולם מלאהתמורה וזה נפרעה בפועל בגיןו.
כל אישור מוחלט להעתיק, לצלם, למסור או לעשות שימוש בדוח זה, או בחלק ממנו למי שאינו מושך וושאיל לכך, לרבות באם לא שולם את התמורה כאמור.

בכנות רב,



חוות דעת גלובלית - עמוד 2

תאריך: 13.11.2025
תיק מס' YC-22184003-2025
עובד מושה: 02921217

לכבוד:
רומל כיוון
עספיא

פרטי הרכב

כתובת מזמין הבדיקה: עספיא	שם בעל הרכב: רומל כיוון
דגם: COROLLA CROSS	תוצרת: טויוטה יפן
קוד דגם: 413765	מספר רישוי: 22184003
מקום הבדיקה: מקום האירוע	תאריך האירוע: 2025-09-06
תאריך הבדיקה: 2025-09-19	ערך הרכב נ"פ מהירון: ש"ח 118,000
שנת יצור הרכב: 2022	משקל: 120000
מספר טלפון בעל הרכב: 0523115707	מספר שלדה: JTNAADACB20J001538
דוח עבורה חיבור: לא	סוג זיהוי: תאונה
סוג הרכב: חברה	בהתדרך: כן

פרטי השכלה וניסיוני:

אני החתום מסה יIRON כיוון שמאית בעל רישיון משרד התובנה מס' 1097
שםאי רכוש, חוקלאות בוגר היחידה לימיוזי חוץ.
חוקר תאותות דרכים וביחסות, מכללת משלב.
מטרצה שמאית רכב מכללת עתידי.
בוגר בית"ס מקצועיל למוכנות ורכב (בוגר מצטיין).
בוגר הקוסט לשמשות ורכב, מכללת עתידי.
עד מומחה לבתי המשפט, חוות שמאית רכב ורכוש. מכללת אפיק.
מכונאי רכב סוג 3, מכללת עתידי.
בוחן רכב בשירות קבע צה"ל.
בוגר קוסט הסמוכה וניהול מוסכימים, מכללת עתידי.
השתלמות במערכות בלמיים אוורי ו ABS ביצוע כבד.
השתלמות ברכב היברידי וחשמלי, מכללה הטכנולוגית לרכב.
בוגר השתלמות שונות במונחי בטען, דיזל, רכב חשמלי / היברידי ותורת החומרים.

בהתאם להוראותכם, בדקנו את נזקי הרכב הנדון כדי שהצגנו לפנינו והערכנו אותם כמפורט להלן:

תיאור הנזק:

בבדיקות הרכב הנדון נוכחנו בנקודות תאונתיות במקומות הנקודות הבאות:
מוקד נזק מס' 1: אחורי הרכב - כנף האחורי שמאלית מעקמת
מוקד נזק מס' 2: קדמת הרכב - פגוש עקום, פנס ימני שבור נזקים אלו טעונים תיקון על פי הפירות להלן.

מקד זנק מס' 1: אחורי הרכב - כנף אחוריות שמאלית מזקמת

מקד זנק מס' 2: קדמת הרכב - פגוש עקום, פנס ימני שבור

זוקים אלו טעונים תיקון על פי היפורט להלן.

בערכת הנזק:

החלקים הרשומים ברשימה החלקים נפגעו ללא אפשרות תיקון ו/או כדרישות תיקון והיה צורך להחליפם. הערכתנו כדלקמן:

מקד זנק מס' 1 - אחורי הרכב

עבודות

מספר	שם החלק	סוג עבודה	עלות משוערת	תיאור
1		פחחות	₪1,320	פחחות
2		ניתוק זרם רכב היברידי	₪600	ניתוק זרם רכב היברידי
3		חומר עזר	₪180	חומר עזר

חלקים

מספר	שם החלק	סוג	מחיר	תיאור
1		invoice	₪4,564	מגן אחורי עליון
2		invoice	₪894	פס קישוט מרכזי במגן אחורי
3		invoice	₪202	כיסוי וו גיריה אחורי
4		invoice	₪8,239	מגן אחורי פנימי

אין תיקונים מוגדרים

סיכום מקד זנק מס' 1 - אחורי הרכב

פריט	עלות
סך הכל עבודות	₪2,100
סך הכל חלקים	₪13,899
סך הכל תיקונים	₪0
סך הכל חלקים, עבודות ותיקונים	₪15,999
מע"מ	₪2,880
סך הכל כולל מע"מ	₪18,879

מקד זנק מס' 2 - קדמת הרכב

עבודות

מספר	שם החלק	סוג עבודה	עלות משוערת	תיאור
1		צבע	₪1,800	צבע
2		העברה חיישנים	₪220	העברה חיישנים

חלקים

מספר	שם החלק	סוג	מחיר	תיאור
1		invoice	₪2,161	מגן אחורי תחתון
2		invoice	₪153	מגש מגן אחורי
3		invoice	₪1,905	תשבשות לחישני חניה אחוריים

אין תיקונים מוגדרים

סיכום מקד זנק מס' 2 - קדמת הרכב

פריט	עלות
סך הכל עבודות	₪2,020

אין תיקונים מוגדרים

סיכום מוקד נזק מס' 2 - קדמת הרכב

עלות	פריט
₪ 2,020	סך הכל עבודות
₪ 4,219	סך הכל חלקיים
₪ 0	סך הכל תיקונים
₪ 6,239	סך הכל חלקיים, עבודות ותיקונים
₪ 1,123	18% מה
₪ 7,362	סך הכל כולל מע"מ

חלוקת למוקדים

סה"כ כולל מע"מ	סה"כ ללא מע"מ	תיקונים	עבודות	חלקיים	موكد
₪ 8,583	₪ 0	₪ 0	₪ 0	₪ 0	موكד מס' 1 אחורי הרכב
₪ 12,578	₪ 0	₪ 0	₪ 0	₪ 0	موكד מס' 2 קדמת הרכב
₪ 21,161	₪ 0	₪ 0	₪ 0	₪ 0	סה"כ כולל המוקדים

ערך הרכב לנזק גולמי

מחיר מצטבר	ערך	אחו	פרטי ההתחמה	מרכיב

чисוב אחוז הנזק

ערך	תיאור
₪ 4,862	סה"כ התקם כולל מע"מ
₪ 132,620	ערך הרכב לטק גולמי כולל מע"מ
3.67%	אחו התקם הגולמי

чисוב ערך השוק של הרכב

מחיר מצטבר	ערך	אחו	פרטי ההתחמה	מרכיב

ירידת ערך

ממצאי בדיקתנו עולה כי הרכב נפגע והיה צורך בעבודות ותיקונים הבאים:

עבודות / תיקונים	מוקד נזק
פירוק והרכבה, שחזור וצביעה	מוקד 1 - אחורי הרכב
חולפת פנס, תיקון וצביעה של הפגוש, צביעת פורונג	מוקד 2 - קדמת הרכב

פירוק והרכבה, שחזור וצביעה

מקד 1 - אחורי הרכב

חלפת פנס, תיקון וצביעה של הפגוש, צביעת פרונט

מקד 2 - קדמת הרכב

אנו בדעה כי ממצאים אלה ייגרמו להפחנות ערכו המסחרי של הרכב לעומת זהה מאותה תולצה, גם ושות ייצור שלא עבר תאונות דרכיות.

чисוב ירידת הערך של הרכב

ערך ב-₪	% ירידת ערך	מהות התקנון	החלק הנזוק	מספר מקד
	%	פירוק והרכבה, שחזור וצביעה	אחורי הרכב	1
	%	חלפת פנס, תיקון וצביעה של הפגוש, צביעת פרונט	קדמת הרכב	2

ערך השוק של הרכב הינו 166,479 ₪ כולל מע"ט, לפיכך הפיזי לירידת הערך יהיה $2.5 = 4,162$ ₪

סיכום חוות הדעת

שווי	שווי
166,479 ₪	ערך השוק של הרכב
4,862 ₪	סה"כ תביעה
4,162 ₪	פיזי בגין ירידת ערך
48,479 ₪	תוספות והורדות (מידע בלבד)
25,323 ₪	סה"כ כולל חוות הדעת

הבהרות והסתיגויות

1. מטרת מסמך זה - חוות דעת פרטית על רכב המצוין לעיל בהתאם למחיון ואני מתייחס למוקדיות הרכב בעבר ואירוע תאונתי.
2. מחורי החלפים נבדקו על ידיינו בתוכנת מולטיקט חלפיים.
3. חוות דעתינו כוללת סעיף י"ע בשיעורו 2.5% מערך הרכב המצוין לעיל בגין הבדלי גזון צבע באירוע הנדון.
4. הערכתיו מתייחסת לנזקים כפי שהוצעו בפנינו, ולנסיבות המקרה כפי שתוארו לנו ע"י בעל הרכב אשר לדבריו, לא ידוע לנו נסיבות המקרה.
5. להערכתינו זמן השהייה במוסון לצורך תיקון 15 ימי עבודה.

האהרה:

אני החתום: יIRON כיווף תעודה שמאית מס' 1097, ניתן על פי בקשה/כם חוות דעתו במקום עדות בשבועה בבית משפט. הנני מצהיר כי ידוע לי היטב על פי הוראות החוק הפלילי בדבר מתן עדות שקר בפני בית משפט.

דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדי עדות בשבועה בבית משפט.

- **לוטה**
- תצלומיו הרכב הנזוק
- הurette טקיום
- ערךרכב ממוחשב
- צילום ראשון הרכב
- טופס בטול רישון
- טופס 587

- הורכת זיקם
- ערך רכב ממוחשב
- צילום רשיון הרכב
- טופס בוטול רישיון
- טופס 587

בכבוד רב,



כל הזכויות שמורות © יIRON CyON - שמות ועיצוב זكي רכב ורכוש