

# רון כיוף - שמאות והערכת נזקי רכב ורכוש / רישיון מס. 1097

עוספיא, רח' אבא חושי, מיקוד 30090, ת.ד. 30ְ51

the banner so text fits inside

office@yc-shamaut.co.il דו"ח אקספרטיזה

תאריך בדיקה: 16/08/2025 | מספר רכב: 221-84-003

adjust to center

			dujusi io ceillei		
התקשרות	פרטי	מס"ד	נתוני רכב		מס"ד
כרמל כיוף	שם בעל הרכב	15	221-84-003	מספר רכב	1
עספיא	כתובת	16	טויוטה	שם היצרן	2
0523115707	טלפון	17	טויוטה קורולה קרוס ACTIVE140 כ"ס (97 כ"ס בנזין) הברידי אוטו' (1798)	דגם	3
FARCAR	מוסך	18	ADVENTURE	רמת גימור	4
garage@garage.com	אימייל מוסך	19	JTNADACB20J001538	מספר שילדה	5
0988888	טלפון מוסך	20	2022	שנת ייצור	6
הראל	חברת ביטוח	21	ק"מ 137719 (ק"מ + 18700) (מס ק"מ: 1.1)	מד אוץ	7
hareal@hareal.co.il	אימייל חברת ביטוח	22		סוג הדגם	8
גוג שון	סוכן ביטוח	23	17/07/2025	תאריך הנזק	9
09888989	טלפון סוכן ביטוח	24	16/08/2025	תאריך בדיקה	10
agent@agent.com	אימייל סוכן ביטוח	25	413765	קוד דגם	11
	סוג נזק	26	פרטי	סוג הרכב	12
מקום האירוע	מקום בדיקה	27	חברה	סוג בעלות	13
		28	118,000 ₪	מחיר בסיס	14

helper/damage info/damage type

Reduce page break

# delete page break

# title - increase font size מוקד הנזק מספר 1

no need of the description here	damage center 1 description · צד ימין אחורי	מוקד הנזק
בתוצאה מכך, חלקים <del>damage cont</del> no r eed of the description	r 1 description בבדיקת הרכב הנדון נוכחנו בנזקים תאונתיים באזור צד ימין אחורי של הרכב. אלה נמצאו ניזוקים וטעונים תיקון.   אלה נמצאו ניזוקים וטעונים תיקון	תיאור כללי

the description in the html as is is enought

## center in red font

לזמן שמאי לאחר פירוקים ולפני צבע

all damage tables need to be actually like the

damage wizard structure

## subtitle - increase font size

עבודות

תיאור / עלות	סוג עבודה	מס"ד	תיאור / עלות	סוג עבודה	מס"ד
works for damage	כל עבודות הפחחות כולל פירוקים והרכבות	1	works for damage © center 1 - 789	כל עבודות הפחחות כולל פירוקים והרכבות	1
works for damage	עבודות צבע	2	works for damage	עבודות צבע	2

duplicate fields

number-name or kind- description cost => this captures the helper

structure

### subtitle - increase font size

תיקונים

עלות	תיאור	מס"ד	עלות	תיאור	מס"ד
₪ fix the door - 780	fix left door	1	₪ fix the door - 780	fix left door	1

duplicate fields

## subtitle - increase font size

חלקים

מקור	תיאור החלק	מס"ד	מקור	תיאור החלק	מס"ד
damage 1 N230	part 11	1	damage 1 №230	part 11	1
damage 1 🛮 590	parts 3	2	damage 1 🛮 590	parts 3	2
damage 1 №00	part 4	3	damage 1 🛮 800	part 4	3

duplicate fields

# same comments for all damage centers

#### מוקד הנזק מספר 2

damage center 2 - אחורי הרכב	מוקד הנזק
בבדיקת הרכב הנדון נוכחנו בנזקים תאונתיים באזור אחורי הרכב של הרכב. damage center 2. כתוצאה מכך, חלקים אלה נמצאו	תיאור
ניזוקים וטעונים תיקון.	כללי

### לזמן שמאי לאחר פירוקים ולפני צבע

#### עבודות

תיאור / עלות	סוג עבודה	מס"ד	תיאור / עלות	סוג עבודה	מס"ד
damage center 2 - № 500	עבודות צבע	1	damage center 2 - № 500	עבודות צבע	1
₪ damage 2 - 480	כל עבודות הפחחות כולל פירוקים והרכבות	2	₪ damage 2 - 480	כל עבודות הפחחות כולל פירוקים והרכבות	2

#### תיקונים

עלות	תיאור	מס"ד	עלות	תיאור	מס"ד
<b>№</b> damage 2 - 450	fix bumper	1	₪ damage 2 - 450	fix bumper	1


#### חלקים


מקור	תיאור החלק	מס"ד	מקור	תיאור החלק	מס"ד
damage 2 N400	axe	1	damage 2 N400	axe	1
N230	part 11	2	№230	part 11	2
№590	parts 3	3	№590	parts 3	3
№800	part 4	4	N800	part 4	4

#### tittle font

### סיכום כלל מוקדי הנזק


סה"כ ערך מוקד	סה"כ תיקונים	סה"כ עבודות	סה"כ חלקים	מוקד נזק	מס"ד
₪ 4747.14	№ 780	№ 1623	№ 1620	damage center 1 description - צד ימין אחורי	1
₪ 4071	№ 450	№ 980	№ 2020	damage center 2 - אחורי הרכב	2
回 8818.14	₪ 1230	₪ 2603	₪ 3640	סה"כ כללי	







### בכבוד רב,



כל הזכויות שמורות @ ירון כיוף - שמאות והערכת נזקי רכב ורכוש