

Made with Visily

9:41

Acceso al Sistema

Gestión eficiente de mantenimiento industrial y monitoreo en tiempo real.



CORREO ELECTRÓNICO

nombre@empresa.com

CONTRASEÑA ¿Olvidaste tu contraseña?

••••••••

Recordar sesión en este dispositivo

Iniciar Sesión →

¿No tienes una cuenta aún?

Registrar nuevo personal

v2.4.0 • Enterprise Edition

Términos Privacidad Soporte

Made with Visily

9:41

Crear Cuenta



Únete a PlantaPulse

Optimiza el mantenimiento industrial con nuestra plataforma técnica avanzada.

DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO

Ej. Juan Pérez

CORREO ELECTRÓNICO

usuario@plantapulse.com

CONTRASEÑA

••••••••

ASIGNACIÓN LABORAL

ROL EN LA PLANTA

Seleccionar rol

SEDE / PLANTA DE OPERACIÓN

Seleccionar planta

Acepto los términos de servicio y políticas de seguridad industrial.

COMPLETAR REGISTRO →

¿Ya tienes una cuenta? Iniciar Sesión

CONEXIÓN SEGURA SSL

PlantaPulse v2.4.0 — Sistema de Gestión de Activos Industriales. Derechos Reservados © 2024.

Made with Visily

9:41

PlantaPulse Feed

Buscar órdenes o equipos...

Todos | Pendiente | En Progreso | U

Órdenes Activas

Mostrando 4 tareas para hoy

Ver Calendario



Mantenimiento Preventivo Motor AC

Línea de Ensamblaje A

08:00 AM | Media



Falla en Panel de Control Eléctrico

Sector de Empaque

09:30 AM | Urgente



Inspección de Válvula Hidráulica

Área de Almacén

11:15 AM | Baja



Reemplazo de Sensores Térmicos

Planta de Energía

01:45 PM | Media

Optimización del Turno

Has completado el 60% de tus objetivos semanales. ¡Buen trabajo!

Feed | Alertas | Perfil

Made with Visily

9:41

Orden #WO-2024-0892

ESTADO ACTUAL
EN PROGRESO

Prioridad Alta

Mantenimiento Preventivo Compresor Atlas Copco GA75

Planta A - Sección Compresores

Revisión general de filtros de aire, cambio de aceite sintético y verificación de válvulas de descarga. Se reportó ruido inusual en el rodamiento principal durante el último turno.


Asignado a
ING. CARLOS MENDOZA

Creado
2024-05-20 08:00

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Añadir





REGISTRO DE ACTIVIDADES

INSPECCIÓN VISUAL INICIAL
Téc: C. Mendoza
08:15

DRENAJE DE ACEITE USADO
Téc: C. Mendoza
09:30

LIMPIEZA DE FILTROS
Téc: C. Mendoza
10:45

REEMPLAZO DE RODAMIENTO
Téc: C. Mendoza

EQUIPO: COMPRESOR GA75
Serial: AC-88291-K / Mod: 2022

REPORTAR HALLAZGO

Escribe un comentario o actualización...

ENVIAR

Feed
Alertas
Perfil

Made with Visily

9:41

Alertas de Planta

Filtrar | Fecha | Limpiar leídas

HOY

FALLA CRÍTICA DETECTADA 10:45 AM
Sensor de temperatura en Turbina-04 ha superado el límite operativo (105°C).
OT-8842 URGENTE VER MÁS →

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 09:15 AM
La inspección mensual de la Cinta Transportadora B está programada para las
VER MÁS →

ORDEN DE TRABAJO 08:30 AM
La reparación del Motor Síncrónico M-12 ha sido validada por el supervisor.
OT-8839 VER MÁS →

AYER

ACTUALIZACIÓN DE 04:20 PM
Se ha actualizado el manual de seguridad para el manejo de químicos en zona C.
VER MÁS →

BAJA PRESIÓN DE ACEITE 11:10 AM
Alerta de sistema en Compresor Principal. Se requiere revisión de niveles.
OT-8835 VER MÁS →

ESTA SEMANA

REEMPLAZO DE FILTROS Lun, 15:00
Sistemas de ventilación primaria operando al 100% tras cambio de componentes.
OT-8821 VER MÁS →

Gestiona tus preferencias de alertas en Ajustes

Feed | Alertas | Perfil

Made with Visily



Ing. Carlos Mendoza

Supervisor de Mantenimiento

Planta Norte • Sector 04

ID: EMP-9420-B

142
ÓRDENES COMPLETADAS
+12% este mes

45m
TIEMPO DE RESPUESTA
Óptimo

100%
ÍNDICE DE SEGURIDAD
Sin incidencias

98.2%
EFICIENCIA
Top Supervisor

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Correo Corporativo
c.mendoza@plantapulse.com

Departamento
Mantenimiento Industrial

Turno Actual
Matutino (06:00 - 14:00)

CONFIGURACIÓN Y GESTIÓN

Ajustes de Cuenta
Privacidad, seguridad y notificaciones

Historial de Actividad
Registros de intervenciones y cierres

Certificaciones
Capacitaciones técnicas activas

CERRAR SESIÓN
Desconectar del sistema central

Versión del Sistema: 2.4.0-build.82
© 2024 PlantaPulse Industrial

Made with Visily

9:41

Ajustes de PlantaPulse



Ing. Carlos Méndez
Supervisor de Planta • ID: #44892

NOTIFICACIONES

Notificaciones Push
Recibir alertas generales en el dispositivo

Alertas de Mantenimiento
Estatus de órdenes de trabajo

Solo Críticas
Filtrar alertas por prioridad alta/urgente

PREFERENCIAS TÉCNICAS

Modo Oscuro
Ahorro de batería y confort visual

Modo Offline
Sincronizar datos al recuperar conexión

Idioma de Interfaz
Español (Latinoamérica)

CUENTA Y SEGURIDAD

Editar Perfil
Nombre, cargo y firma digital

Privacidad y Seguridad
Cambiar contraseña y 2FA

Dispositivos Vinculados
Gestionar terminales de mano y tablets

SOPORTE

Centro de Ayuda
Guías de mantenimiento preventivo

Versión del Sistema
v3.4.1-build.920

Actualizado

CERRAR SESIÓN

Feed | Alertas | Perfil

Made with Visily

9:41

Crear Nueva Orden

PASO 1 DE 2

¿Cuál es el problema?

Describe el hallazgo o falla técnica. Puedes usar el dictado por voz para mayor rapidez.

Ej: Se detectó una fuga de aceite en el sello mecánico del motor principal, temperatura elevada...

Mínimo 10 caracteres

CATEGORÍA INICIAL — Obligatorio

Mecánico | Eléctrico | Crítico

EQUIPOS RECIENTES — BUSCAR TODOS

Compresor GA75
Sector 04 • EQ-8821

Bomba Centrifuga P-1
Línea A • EQ-4490

PLANTAPULSE INDUSTRIAL CORE V3.4

Estructurar con IA

La IA analizará tu reporte para sugerir equipo, prioridad y tags.

Feed | Alertas | Perfil

Made with Visily

9:41

Nueva Orden: Paso 2

PASO 2 DE 2



EQUIPO SELECCIONADO

Compresor de Aire Industrial AC-500

Ubicación: Planta A • Sector 02

PROGRAMACIÓN Y PRIORIDAD

Prioridad de la Intervención


BAJA | MEDIA | CRÍTICA

Fecha de Intervención

sábado, 8 de agosto de 2026

EVIDENCIA Y NOTAS

1 Adjuntos



Tomar Foto

Observaciones Técnicas Adicionales

Describa ruidos inusuales, fugas o comportamientos fuera de lo normal observados en el equipo...

Preparado para Sincronización

Al publicar, la orden se registrará en el servidor central y se notificará al equipo de guardia.

PUBLICAR ORDEN →

Feed | Alertas | Perfil

Made with Visily

9:41

Resumen de Turno

PERIODO
Hoy, 24 Mayo

TURNO A

TOTAL ÓRDENES
24
Turno Mañana

PENDIENTES
08
Requieren atención

COMPLETADAS
14
92% de la meta

CRÍTICAS
02
Acción inmediata

Resumen del Agente IA

Análisis Predictivo PlantaPulse

"Se detectó un patrón de vibración inusual en la **Turbina-04**. Recomiendo priorizar la inspección preventiva antes del cambio de turno para evitar paradas no programadas."

Generar Reporte Detallado →

ÓRDENES POR VENCER

Urgente

Fuga Hidráulica Prensa 05 — 15 min
OT-9021 Planta A - Sector 2

Calibración Sensor Temp — 45 min
OT-9024 Línea de Envasado

Revisión Motor Banda B — 1h 20m
OT-9028 Almacén Central

Ver todas las tareas pendientes

Última Sincronización
Sistemas centrales actualizados hace 2 min.
● CONECTADO

Tip: Usa la validación por fotos para cerrar órdenes más rápido.

Feed | Alertas | Perfil

Made with Visily


OT #2024-0892

POR VALIDAR


Mantenimiento Preventivo Compresor GA75

Evidencia Fotográfica









Resumen del Reporte

Documentación enviada por el técnico asignado

"Se realizó el cambio de filtros y limpieza de válvulas. Se detectó un desgaste menor en el rodamiento secundario que no compromete la operación actual, pero se recomienda revisión en 30 días."

TÉCNICO
Ing. Juan Pablo Arrieta

FECHA DE EJECUCIÓN
24 de Mayo, 2024 • 14:30

EQUIPO INTERVENIDO
Compresor Industrial AC-882

Observaciones del Supervisor

Escriba comentarios adicionales o motivos de corrección...

Las observaciones serán visibles para el equipo técnico.

APROBAR Y CERRAR ORDEN

SOLICITAR CORRECCIONES

Made with Visily

9:41

Mis Tareas

Resumen de Hoy

Tienes 2 tareas críticas pendientes

Filtrar

Todas | Urgentes | Hoy | Próximas

ÓRDENES ASIGNADAS (4) — VER CALENDARIO

TSK-1029 — PENDIENTE
Engrase de Rodamientos Turbina
Área de Generación - Nivel 2
GEN-T4 · Alta · Hoy, 16:00

TSK-1035 — EN PROGRESO
Calibración de Sensor de
Línea de Envasado C
ENV-S03 · Media · 24 May, 09:00

TSK-1041 — PENDIENTE
Inspección de Válvula de
Depósito de Químicos
VAL-H09 · Urgente · Hoy, 12:30

TSK-1048 — VALIDANDO
Limpieza de Filtros de Aire
Sala de Compresores
CMP-F01 · Baja · 25 May, 17:00

Progreso Semanal
Has completado 12 órdenes de trabajo esta semana. ¡Vas por buen camino!

Asegúrese de usar EPP completo antes de iniciar cualquier tarea técnica.

ID DISPOSITIVO: PULSE-MOB-7729

SINC: 2024-05-23 10:15:33

Feed | Alertas | Perfil

Made with Visily

9:41

Llenar reporte de avance

Resumen de Intervención

ORDEN ID

#WO-2024-0892

EQUIPO

Compresor Atlas Copco GA75

PLANTA A · SECTOR D4

ESTATUS DE AVANCE

Pendiente | En Progreso | Crítico

DETALLES TÉCNICOS

REQUERIDO

Describa el trabajo realizado, hallazgos técnicos y ajustes de parámetros...

0 caracteres

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

AÑADIR FOTO





Incidente Crítico

Notificar al supervisor de inmediato

ENVIAR REPORTE →

Al enviar, el registro se sincronizará con el sistema central de PlantaPulse.

Feed | Alertas | Perfil

Made with Visily

Utilice esta pantalla únicamente para incidentes que requieran intervención inmediata.

Alerta Crítica

PROTOCOLO DE ACCIÓN INMEDIATA

Categoría del Incidente

Fuego / Incendio | Falla Eléctrica | Fuga de Líquidos | Falla Mecánica

Descripción del Hallazgo 0/200

Detalle la situación, ubicación exacta y riesgos inminentes...

Evidencia Visual

CAPTURAR



Ubicación Detectada
Planta Norte • Sector A-04 (GPS: 19.43, -99.13)

Asegure su propia integridad física antes de reportar.

ENVIAR ALERTA AHORA

SE NOTIFICARÁ A TODOS LOS SUPERVISORES DE TURNO

Made with Visily