



**GRUPO IENER TECNOLOGIAS APLICADAS**  
Orden de Servicio

**Folio 950**

**Cliente**

FRANCISCO CAMPA

**Contacto**

FRANCISCO CAMPA  
GALLEGOS

**Correo**

**Teléfono**

**Dirección**

RIA. EL BELLOTE S/N S/n PARAISO Tabasco México

**Servicio**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

**Precio**

**Fecha programada**

02/09/2025 11:00

**Fecha inicio**

02/09/2025 11:36

**Fecha fin**

02/09/2025 12:55

**Duración**

1.32 horas

**Equipo - Activo**

**Serie**

**Inventario**

**Cobertura**

**Cantidad**

**Código de fábrica**

**Producto**

**Descripción**

**Más información**

CALLE CLAVELES #149, COL. LAS ROSAS, COMALCALCO, TABASCO.

Tel. | [ventas@i-techmx.com](mailto:ventas@i-techmx.com)



#### DATOS DEL EQUIPO

Marca:mirage

Modelo:x3

Tipo de Gas:r22

Capacidad:12,000 mil btu

Distancia Evap-Cond:4m

Distancia /Calibre Alimentación:3m

Tamaño de la Habitación:12m

Tipo:minisplit

Desagüe:jardín

Servicio:mantenimiento

Condensador:mensulas

#### DATOS TECNICOS

Presión Gas Refrigerante encontrada: 45 PSI

Voltaje de Alimentación: 115 V

Voltaje Terminales de Cond. 112 V

Temp de habitación: °C

Temp. de Descarga: °C

Bomba de Vacío: 3 CFM. Tiempo: 30 Min

Componente	Original	Actual
------------	----------	--------

Capacitor de Compresor:

Capacitor de Ventilador:

Amp. Terminales Compresor:

Sensor de Pozo:

Sensor de Ambiente:

Datos capturados durante una revisión y/o mantenimiento



# GRUPO IENER TECNOLOGIAS APLICADAS

## Orden de Servicio

Folio 950

### OBSERVACIONES

Se realizó mantenimiento de equipo mirage modelo x3 el cual se desmontó y desarmó por completo dando así limpieza a cada una de las piezas volviendo así a armarse y montarse. Para posteriormente re alisar un vacío de 30 minutos aproximadamente para retirar del sistema todo gas no condensable para garantizar así un mejor rendimiento del mismo equipo.

\*el equipo cuenta con una pequeña fuga en la válvula de alta presión.

Adjunto fotos de evidencia.

### Correo técnico

servicios@i-techmx.com

SERVICIO TECNICO COMERCIAL

### Correo cliente

FRANCISCO CAMPA GALLEGOS



Escanea para ver Orden de Servicio

**Reporte Fotográfico**

