

安全建筑

在地震应急期允许居住及使用

鉴定日期：2014/11/14

鉴定时间：19:28

建筑物名称：剑阁中学第二教学楼

鉴定人员：张磊

建筑物地址：四川省广元市剑阁县普安镇

所属单位：中国地震局工程力学研究所

建筑物破坏等级：轻微破坏

鉴定单位：黑龙江省对口援助剑阁县房屋安全鉴定组

鉴定评价：本建筑物在非承重墙体部位产生个别轻微斜裂缝和个别中等框架缝, 未危及整个建筑物的安全, 建筑物的安全类别为：可用。

(注意：鉴定后若发生较大余震，可能给建筑物造成新的震损及危险)

未经鉴定部门批准，禁止移动、修改或覆盖此标识！