

安全建筑

在地震应急期允许居住及使用

鉴定日期：2015年1月5日 16:25

建筑物名称：学校

鉴定人员：王奕wa

建筑物地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区海城街

所属单位：中国地震局工程力学研究所

建筑物破坏等级：轻微破坏

鉴定单位：黑龙江省对口援助剑阁县房屋安全鉴定组

鉴定评价：本建筑物在非承重墙体部位产生个别轻微斜裂缝和个别中等框架缝, 未危及整个建筑物的安全, 建筑物的安全类别为: 可用。

(注意: 鉴定后若发生较大余震, 可能给建筑物造成新的震损及危险)

未经鉴定部门批准, 禁止移动、修改或覆盖此标识!