

aseguradora del sur

ASEGURADORA DEL SUR FORMULARIO DE RECLAMACIÓN PARA ACCIDENTES DE VEHÍCULO

FR.RE.100 versión 01

Línea de Servicio al Cliente: 099 555 3333.

Matriz - Quito: De Los Naranjos N44-463 y Azucenas - Tel: (02) 299 7500. Ambato: Av. Rodrigo Pachano 13-109. Cuenca: Federico Proaño 365. Guayaquil: Circunvalación Sur #304. Loja: Av. Orillas del Zamora. Manta: Av. MI entre calles 23 y 24. Riobamba: Uruguay y Av. Daniel León Borja.

Doc ID Sistema: DOC-1142	Sinistro: SIN-0456	Modo: Manuscrito
--------------------------	--------------------	------------------

• Asegurado Núñez Villafuerte Diego Sebastián • Correo electrónico _____
• Dirección Av. Cevallos y Montalvo, Ambato • Teléfono 0321938472
• Póliza VH-2025-018273 • Ítem 001 • Agente Broker _____

VEHÍCULO ASEGURADO:

• Marca FORD • Modelo RANGER • Tipo CAMIONETA
• Color Rojo • Placa TNB-6629 • Motor DURATEC847392
• Chasis 1FTNF21L84HA47391

Detalle de daños:

Pérdida total. Vehículo con daños estructurales en toda la parte frontal y lateral izquierda. Airbags activados.

• ¿En dónde se halla el vehículo para su inspección? Patio Automotriz Tungurahua — Av. Indoamérica

DATOS DEL ACCIDENTE:

• Lugar Av. Indoamérica y Redondel de Ficoa, Ambato • Velocidad 70 Km/h
• Fecha 11-02-2025 • Viniendo de Sector Huachi
• Hora 21:50 • Con dirección a Sector Ficoa

Explique detalladamente cómo ocurrió el accidente:

Circulaba por Av. Indoamérica cuando al llegar al redondel de Ficoa un vehículo que ingresaba al redondel sin respetar las señales de tránsito me impactó de frente en el costado izquierdo. El impacto causó pérdida total de mi vehículo. El conductor del otro vehículo estuvo presente pero no quiso dar sus datos completos. Solicito revisión técnica completa para confirmar pérdida total.

• A juicio del conductor, ¿quién es el responsable? El conductor del otro vehículo por no respetar señales del redondel

CONDUCTOR DEL VEHÍCULO ASEGURADO

• Nombres y apellidos Núñez Villafuerte Diego Sebastián
• Dirección Av. Cevallos y Montalvo • Teléfono 0321938472
• No. Cédula 1803938472 • Categoría _____ • Válido hasta _____

DATOS SOBRE EL CONTRARIO — Vehículo

• Marca CHEVROLET • Modelo CAPTIVA • Placa TNB-0047
• Color Blanco • Asegurado en compañía _____
• Nombre del propietario Datos incompletos — conductor no cooperó

Detalle de daños al contrario:

Daños en parte frontal — por verificar

• ¿En dónde se halla para inspección? Por determinar

• Testigos del accidente _____

INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES

• ¿Qué agentes tomaron nota del parte? Parte policial elaborado posteriormente

• ¿Qué juzgado interviene? _____ • ¿Está detenido el conductor? No

• Lugar donde se recibe asistencia médica No se reportan heridos de gravedad

El que suscribe declara que todos los datos registrados son verdaderos.

En Ambato a 16 de Febrero de 2025

Firma del asegurado

Nota: La falsa declaración dará lugar a la negativa del caso por la compañía.

DOCUMENTO SINTÉTICO | Doc ID: DOC-1142 | Siniestro vinculado: SIN-0456 | Datos ficticios para evaluación de prototipo IA antifraude