



Folio Fiscal: 588c06f1-eef6-4df9-9dec-7707c17cb7f8  
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 30998

Serie: TF2

Referencia: A172592-30998

Folio: 172592

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-03T10:18:49

Tipo Documento: Factura

#### Cliente

R.F.C.: GNP9211244P0

Razón Social: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar facia trasera	SERV	E48	\$480.00	\$480.00
78181500	MO-2	1.00	Reparar costado izq	SERV	E48	\$525.00	\$525.00
78181500	MO-3	1.00	Reparar tolva de calaveras	SERV	E48	\$845.23	\$845.23
78181500	MO-4	1.00	Reparar alma trasera	SERV	E48	\$567.50	\$567.50
78181500	MO-5	1.00	Reparar bastidor tras izq	SERV	E48	\$157.50	\$157.50
78181500	MO-6	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$124.00	\$124.00
78181500	MO-7	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$2,434.64	\$2,434.64

Total con letra:

CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N.

Subtotal:	\$5,133.87
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$5,133.87
IVA:	\$821.42
IEPS:	0.00
Total:	\$5,955.29

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

#### NOTAS:

ORDEN A172592  
UNIDAD DODGE JOURNEY MODELO 2010 PLACAS MFA6940  
NO. POLIZA 213425226 NO. SINIESTRO 76063858  
PROPIEDAD DE RAYMUNDO JASSO RESENOS  
NO. PROVEEDOR 435401

#### Sello Digital del CFDI:

AI3jAvH9bY3V0V/po8lB1u92bb9jw8esMkjm0+f3UYSGrreusRBIXR7ne1YTqNUOCMLsDMmnOH6oYEa3pyQ7M5syNgHIR+/2j/ISZMjO3kKIQxrqG+sxU6m+KEM0SpiMZWCrM2lmMtpvmPYI6EKy07f5AezPH0z58osYzu+6j6l711jKME94p4A9P0ZMP974gpXiOmWrHmqHqlulHYcjJfGUKpieedoV2E/plyxlrSI2KFIDa6f9s04PZft6kZquXj3xxhulvkhJrYv/5mRrF43x4l2rpFT7KSQZDm2h7KL3QqV8/UwP2ouiY1SAM4rmJriKNi1B2h/w260W0VDw==

#### Sello del SAT:

FeUF6L7bCxnoi4IJPLc0c5eqQ5FH4jLOTAjSMH0lpM+gcDZhz74YbE3x90H71Mvx05rIESxC69VzV+IYcUlliCoLgvPXIoNA0IPB2ldKjhrTX0XGltuC5CkLvySyimvi8gyMGBQG0adYcFqEtGd8kiNrbnlvdbta6G64173nZWjQLEtrwumQ0+0gKphZw9FHj/ksOariSzlJaY12m0ZwGqv2SWSDkGdTIVOKauNSpm4Nvnx7hyblSyFoXwCdKPaaFOoSirxHRryRvlw3SRqv8guerZWkxNqI3i/NPxiXiecpic95iwSNp5ZCgf+U++4tWY9ZsUFmFurJvpWEybEPOw==



#### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|172592|2018-01-03T10:18:42|99|00001000000406147836|01|5133.87|MXN|1|5955.29||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|GNP9211244P0|GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar facia trasera|480.00|480.00|480.00|002|Tasa|0.160000|76.80|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar costado izq|525.00|525.00|525.00|002|Tasa|0.160000|84.00|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar tolva de calaveras|845.23|845.23|845.23|002|Tasa|0.160000|135.24|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar alma trasera|567.50|567.50|567.50|002|Tasa|0.160000|90.80|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar bastidor tras izq|157.50|157.50|157.50|002|Tasa|0.160000|25.20|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema electrico|124.00|124.00|124.00|002|Tasa|0.160000|19.84|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo dañado|2434.64|2434.64|2434.64|002|Tasa|0.160000|389.54|002|Tasa|0.160000|821.42|821.42||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 2018-01-03T10:18:49