



Folio Fiscal: 8fd7ffe9-66a3-453d-98e8-c3700c512232
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 31151

Serie: TF2

Referencia: A172576-31151

Folio: 172576

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-15T09:50:09

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: GNP9211244P0

Razón Social: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-9	1.00	Desmontar y colocar suspension del der	SERV	E48	\$650.00	\$650.00
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar espejo lateral izq electrico cpl	SERV	E48	\$50.00	\$50.00
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y colocar moldura cromada izq de facia del	SERV	E48	\$103.25	\$103.25
78181500	MO-3	1.00	Reparar puerta del izq	SERV	E48	\$71.40	\$71.40
78181500	MO-4	1.00	Reparar salpicadera izq	SERV	E48	\$236.25	\$236.25
78181500	MO-5	1.00	Reparar facia delantera	SERV	E48	\$472.50	\$472.50
78181500	MO-7	1.00	Alineación y Balanceo alineación y balanceo	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-8	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$2,578.22	\$2,578.22

Total con letra:

CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.

Subtotal:	\$4,511.62
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$4,511.62
IVA:	\$721.86
IEPS:	0.00
Total:	\$5,233.48

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

NOTAS:

ORDEN A172576
UNIDAD CHRYSLER 300C MODELO 2009 PLACAS NEA2270
NO. PÓLIZA 246604763 NO. SINIESTRO 76046564
PROPIEDAD DE ISIDRO RAMSES VALDEZ GARCIA
NO. PROVEEDOR 435401

Sello Digital del CFDI:

TBZoCu8bUx978rleTjp5q1dkq5tMPZD2PgS7pQYH18jzXR3mkWAgp74FEeajsrIStu/z9v44ddKV/3OLnG9qTHmbBnUmrD8l7LGehp7it9bK/Dvlx07xFcUIYSYePlkdbYCdpwkuE4waNBDWoxQkB/MmJ0ILTtHfSG5OWRgfn5Epuo/ySupsmTn+dXyEeQ3cncSO1GPNlSvtOVjcpDLGk7br7WnS6zUeysclVa5SZJCrDwAeFJxtaDyVTtoWzsrtpUVtKOYKwE4tBG9wG3JlmgPxYvZ3HK14UUCU95BpXbJkE7WMLahXE+R4aqSKJGK128knoHI/3/Swk3jWxsYXQ==

Sello del SAT:

h/jSsQP8AKr9NEZfgUGBSfKcnPfnUGCTWPUluV7fKdAidINGYWlxN2Tv2zMCAMBhinH8Mo7GK+fQPPuzWnVB2utLg/EUVg49zw8GVdin2A0jKnIAsDxBav9p7Y+BobplJ7VD1RQ1oKFXiI0bGFOJsFdOH3MW0nRVJCUu9EYcyjS1Tdn2SulZnSHXRfk5qvAjsE0a8fCH4zBCTCc/eUIRNDypjwAJUdGAWZkRmS1JURemegQOdVwHaSeoBRhZcEcMAAHWWz2+T98OIL5hz3GXa1CbialydsMQ3DQSOBbkjG6M3i9bg01lrnQTJuchPvdr81oG5YuaB/X3GGUtpLWHA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|172576|2018-01-15T09:50:08|99|00001000000406147836|01|4511.62|MXN|1|5233.48||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|GNP9211244P0|GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.|G03|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar suspension del der|650.00|650.00|650.00|002|Tasa|0.160000|104.00|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar espejo lateral izq electrico cpl|50.00|50.00|50.00|002|Tasa|0.160000|8.00|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar moldura cromada izq de facia del|103.25|103.25|103.25|002|Tasa|0.160000|16.52|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar puerta del izq|71.40|71.40|71.40|002|Tasa|0.160000|11.42|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar salpicadera izq|236.25|236.25|236.25|002|Tasa|0.160000|37.80|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar facia delantera|472.50|472.50|472.50|002|Tasa|0.160000|75.60|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Alineación y Balanceo alineación y balanceo|350.00|350.00|350.00|002|Tasa|0.160000|56.00|78181500|MO-8|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo dañado|2578.22|2578.22|2578.22|002|Tasa|0.160000|412.52|002|Tasa|0.160000|721.86|721.86||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 2018-01-15T09:50:09

