



Folio Fiscal: 7b8be767-3b0d-4049-8b7d-c420bcf591a7
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 21

Serie: TF2

Referencia: A172588-30981-21

Folio: 21

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-02T15:09:51

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: QCS931209G49

Razón Social: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

Uso de CFDI: Gastos en general

| Clave Prod/Serv SAT | Código | Cantidad | Descripción | Unidad Medida | Unidad Medida SAT | Valor Unitario | Importe |
|---------------------|--------|----------|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|------------|
| 78181500 | MO-1 | 1.00 | Desmontar y colocar alma trasera | SERV | E48 | \$100.00 | \$100.00 |
| 78181500 | MO-2 | 1.00 | Desmontar y colocar facia trasera | SERV | E48 | \$98.00 | \$98.00 |
| 78181500 | MO-3 | 1.00 | Reparar tolva de calaveras | SERV | E48 | \$450.00 | \$450.00 |
| 78181500 | MO-5 | 1.00 | Reparar base calavera der | SERV | E48 | \$150.00 | \$150.00 |
| 78181500 | MO-7 | 1.00 | Reparar tapa cajuela | SERV | E48 | \$450.00 | \$450.00 |
| 78181500 | MO-9 | 1.00 | Pintar lo dañado | SERV | E48 | \$2,727.47 | \$2,727.47 |

Total con letra:

CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 55/100 M.N.

| | |
|------------|------------|
| Subtotal: | \$3,975.47 |
| Descuento: | \$0.00 |
| Neto: | \$3,975.47 |
| IVA: | \$636.08 |
| IEPS: | 0.00 |
| Total: | \$4,611.55 |

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

BBVA BANCOMER, CUENTA
1730

NOTAS:

ORDEN A172588
UNIDAD CHEVROLET CHEVY MONZA MODELO 2001 PLACAS 856MMJ
NO. PÓLIZA 4052523682-0001 NO. SINIESTRO 1345262/17
PROPIEDAD DE ALBERTO GUERRERO AMOLE
NO. PROVEEDOR 19923

Sello Digital del CFDI:

GDlbTVSg2H+ENxHRNxbblhCxiULd2Cuj/bDdRzM5h3ZFDMTyc1S3UxjwNE9NdnG9pjeLOC3+EgsLk2wNDqzBw7iFNARDC+nTg7v5zlu8a8hOJl6iFkSWSLJrOWqolNx8tD
j40aO4girSLVFcWmIDl/gEw/+pYYRNOI388qhcgwou4mqD0rF3pSP+dXT40ymzo/1ahYeeP62wfdyvxWyhKrGF0dkDQwH53TkaUGpSP5ip8h9fQMBBUZaV+H7gZ51p3lxAel
Q/PWDpyZLbf1DVP6LHAiCxxvEWquKARzFIHGtKfHsllnWGo5yTM4R2/WnO0BZT5RHlcmpN55J4vg==

Sello del SAT:

PNUmF+3qXPvXbBVUAQ1zNzR53yl1Ci7SzJbkQEab7YHr5Knl9DR8Am0TPJOFdAhvU8tMzHhG1giPokPJv70UACGIS00+h03cDZ8VT2TwKgsDfKAEHSojTDXhmv/q4QY
6AsEF/bhQVRN3P15FLUhZIF8UX30St41wXSD+Yl9yXPPXkb5nAcv5NRggFopKTatStejFMamRzHgibGHw6RibdX+YoUesJ45P3FAFizCcoiCkfhQF0Hvh8Q/BgBbt6aQ96
YwYYyIOy1ZTneS3U894fSx5MzcdLissUw6qRxPrQLs8SwHwVD2YvVF4aX/LtVXSFjqFVE4q2QRbqyatw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|21|2018-01-02T15:09:49|99|00001000000406147836|01|3975.47|MXN|1|4611.55||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|QCS931209G49|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar alma trasera|100.00|100.00|100.00|002|Tasa|0.160000|16.00|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar facia trasera|98.00|98.00|98.00|002|Tasa|0.160000|15.68|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar tolva de calaveras|450.00|450.00|450.00|002|Tasa|0.160000|72.00|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar base calavera der|150.00|150.00|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar tapa cajuela|450.00|450.00|450.00|002|Tasa|0.160000|72.00|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo dañado|2727.47|2727.47|2727.47|002|Tasa|0.160000|436.40|002|Tasa|0.160000|636.08|636.08||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 2018-01-02T15:09:51