



Folio Fiscal: c9cca073-ccda-49ad-aef9-7cb60eb4de84
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 30987

Serie: TF2

Referencia: A172629-30987

Folio: 172629

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-03T09:41:02

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: QCS931209G49

Razón Social: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar fascia delantera	SERV	E48	\$91.00	\$91.00
78181500	MO-10	1.00	Reparar tubos de aire acondicionado frontales	SERV	E48	\$65.00	\$65.00
78181500	MO-12	1.00	Reconectar y checar sistema eléctrico	SERV	E48	\$260.00	\$260.00
78181500	MO-14	1.00	Realizar carga de gas freon	SERV	E48	\$455.00	\$455.00
78181500	MO-15	1.00	Desmontar y colocar condensador	SERV	E48	\$182.00	\$182.00
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y colocar parrilla	SERV	E48	\$39.00	\$39.00
78181500	MO-6	1.00	Reparar marco radiador	SERV	E48	\$195.00	\$195.00
78181500	MO-8	1.00	Reparar alma y bracks	SERV	E48	\$130.00	\$130.00
78181500	MO-9	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$923.19	\$923.19

Total con letra:

DOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 62/100 M.N.

Subtotal:	\$2,340.19
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$2,340.19
IVA:	\$374.43
IEPS:	0.00
Total:	\$2,714.62

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

BBVA BANCOMER, CUENTA
1730

NOTAS:

ORDEN A172629
UNIDAD FORD ESCAPE MODELO 2007 PLACAS MNB3214
NO. POLIZA 4052246935-0001 NO. SINIESTRO 1390450/17
PROPIEDAD DE AGUSTIN PEREZ CRUZ
NO. PROVEEDOR 19923

Sello Digital del CFDI:

PO4DDDeA1h+19irGjRg5n5YKY8dnKlyTyBcnh94zCq5V7rDMdS++zqeAOidgreuifHzfMdgL765UJxpvXRdOQnPOP55My/KFg2AK4SQBFtWjbFpIHDSH0TmCQjRgajRNulaaJwblo+uMbPgZ/phpzStVAYgfQ2dtBOhL5v3PV0RKDDYptE2whNk8HjLsP1WAZ4GaNRuqxpO/qOsIvafG9B5esAAZi8CuHA5j8nTI0gDixCYamhyDaNje58XGNEJVhLYbOiEcU8vQnL5HIP/LtDTY9qma2VaRne+qmahd7m3E50EcgljiQn0gwZDdokb8R4Z1EbngFv0EFNOU87pA==

Sello del SAT:

v7zJNc0jMIhM7GAfYs3SU2tw3hbAh14IS4je7J0vy1C6JHvoSYZJNzAzqITaGwtjy3cRr9Du424I7y85c46zHIFvKQGKS8QJK9KtYI0e6QKrCWNGWwWxszdBQzxRxiw3A26/JsCiwFV3HMNsB9YlyFDCZ1UJJfNMwmVVITeR7ofcCduFP/zVYnrwdYkVUcPQ6ID0P3qlRrWqXihDdWKAUCH9xZXxCVSX+KS3RQaGrU9U0WRrqHM84vngc9Kq7rV3j8WM TvCDkaaz9Z9P8DXCnkLbgKJQeKyOqGS2Prdraw30woTdmewoa8n3MTplnn3vwkkTlhV3bc1bc0dUGwg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[3.3|A|172629|2018-01-03T09:40:56|99|00001000000406147836|01|2340.19|MXN|1|2714.62|]]PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|QCS931209G49|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar fascia delantera|91.00|91.00|91.00|002|Tasa|0.160000|14.56|78181500|MO-10|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar tubos de aire acondicionado frontales|65.00|65.00|65.00|002|Tasa|0.160000|10.40|78181500|MO-12|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema eléctrico|260.00|260.00|260.00|002|Tasa|0.160000|41.60|78181500|MO-14|1.00|E48|Unidad de servicio|Realizar carga de gas freon|455.00|455.00|455.00|002|Tasa|0.160000|72.80|78181500|MO-15|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar condensador|182.00|182.00|182.00|002|Tasa|0.160000|29.12|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar parrilla|39.00|39.00|39.00|002|Tasa|0.160000|6.24|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar marco radiador|195.00|195.00|195.00|002|Tasa|0.160000|31.20|78181500|MO-8|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar alma y bracks|130.00|130.00|130.00|002|Tasa|0.160000|20.80|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo dañado|923.19|923.19|923.19|002|Tasa|0.160000|147.71|002|Tasa|0.160000|374.43|374.43|]]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 2018-01-03T09:41:02



