



Folio Fiscal: 29dfb074-8cf0-427f-b11e-053552359de5
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 31089

Serie: TF2

Referencia: A172648-31089

Folio: 172648

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-10T17:17:13

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: R&S811221KR6

Razón Social: SEGUROS SURA S.A DE C.V.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar facia delantera	SERV	E48	\$120.00	\$120.00
78181500	MO-10	1.00	Reparar largueros delanteros	SERV	E48	\$660.00	\$660.00
78181500	MO-11	1.00	Reparar travesano inf marco radiador	SERV	E48	\$715.00	\$715.00
78181500	MO-12	1.00	Reparar tolva calaveras	SERV	E48	\$1,210.00	\$1,210.00
78181500	MO-13	1.00	Reparar puntas bastidor traseros	SERV	E48	\$286.00	\$286.00
78181500	MO-14	1.00	Reparar piso cajuela	SERV	E48	\$605.00	\$605.00
78181500	MO-15	1.00	Reparar tapa cajuela	SERV	E48	\$440.00	\$440.00
78181500	MO-18	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$4,200.33	\$4,200.33
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y colocar parrilla	SERV	E48	\$50.00	\$50.00
78181500	MO-20	1.00	Realizar carga de gas	SERV	E48	\$352.00	\$352.00
78181500	MO-23	1.00	Reparar salpicadera derecha	SERV	E48	\$439.00	\$439.00
78181500	MO-3	1.00	Desmontar y colocar alma delantera	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-4	1.00	Desmontar y colocar facia trasera	SERV	E48	\$173.00	\$173.00
78181500	MO-5	1.00	Desmontar y colocar alma trasera	SERV	E48	\$130.00	\$130.00

Total con letra:

DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.

Subtotal:	\$9,480.33
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$9,480.33
IVA:	\$1,516.85
IEPS:	0.00
Total:	\$10,997.18

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

NOTAS:

ORDEN A172648
UNIDAD CHEVROLET SONIC MODELO 2017 PLACAS NBL5046
NO. POLIZA 227781 NO. SINIESTRO 722/01/2017/M9171
PROPIEDAD DE UBER MEXICO

Sello Digital del CFDI:

CEbfdeZUSLbc2nK+aY9atSkG7nCVhGDaJp69BexNWVzxFya1XvoAuT13skzhajc+uOCKqCidZtBfRzdfAZKlvi0R8Bm0lGEhvta78QB/wGNnP6LKpRuQpPaNiRVH4xMS3e/N
Uhq3qVcs+pKtggWxy9QAW23XZwOZeI3ZGa0NurdQ0bZAMTDyZTThr4UKwiXIH5ua7KLEWxHf/Mi8ek1Zd9lkWmGhNAPGF8vyFWZx4zy+ddVBWH4K437Ls8+c6B3ZMyQ
hAKBwQchl/VQ9QWf6SA3xPz2FXNzb7vO/UPzqebdj1rJdAGwv2B7oRyJjj26o+arofK5zs0EhOTRgelSQw==

Sello del SAT:

LTRbkEhM+FjBH2i6jHoOcW3bx2eMcrrTF4vviDa2zuJ/SzwMk+zBAWgzBScxUAJoInSh4uGowDQasIrgB4E0TotKAmmVvEhHINxi8vkrJpYx3pGvqxGUSJrJNiOROOiyfKCyJXM
VpcxV157E+j22yHy2LL4Dx8TAdUQ+kYtnM/Pmk7QUPwlv3b9wGAoLJgL3Q+v3LFEzelDqu/5aeilrS+SzUo7HLtpLeoXPrqvukQw0cigM9IHleaJXAvgbiUFnXYilgvjosLyRUfP
y82K8HoU8xfhbnxU3UHSYDtuWq8kPZr4w2riBGoFpxTpUdp3bwCGZOoOwa2w5kOpg+MwTbA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[J3.3][A][172648][2018-01-10T17:17:12][99][00001000000406147836][01][9480.33][MXN][110997.18][PPD][09570][MCA9505036Z2][MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.][601][R&S811221KR6][SEGUROS SURA S.A DE C.V.][G03][78181500][MO-1][1.00][E48][Unidad de servicio][Desmontar y colocar facia delantera][120.00][120.00][120.00][002][Tasa][0.160000][19.20][78181500][MO-10][1.00][E48][Unidad de servicio][Reparar largueros delanteros][660.00][660.00][660.00][002][Tasa][0.160000][105.60][78181500][MO-11][1.00][E48][Unidad de servicio][Reparar travesano inf marco radiador][715.00][715.00][715.00][002][Tasa][0.160000][114.40][78181500][MO-12][1.00][E48][Unidad de servicio][Reparar tolva calaveras][1210.00][1210.00][1210.00][002][Tasa][0.160000][193.60][78181500][MO-13][1.00][E48][Unidad de servicio][Reparar puntas bastidor traseros][286.00][286.00][286.00][002][Tasa][0.160000][45.76][78181500][MO-14][1.00][E48][Unidad de servicio][Reparar piso cajuela][605.00][605.00][605.00][002][Tasa][0.160000][96.80][78181500][MO-15][1.00][E48][Unidad de servicio][Reparar tapa cajuela][440.00][440.00][440.00][002][Tasa][0.160000][70.40][78181500][MO-18][1.00][E48][Unidad de servicio][Pintar lo dañado][4200.33][4200.33][4200.33][002][Tasa][0.160000][672.05][78181500][MO-21][1.00][E48][Unidad de servicio][Desmontar y colocar parrilla][50.00][50.00][50.00][002][Tasa][0.160000][8.00][78181500][MO-20][1.00][E48][Unidad de servicio][Realizar carga de gas][352.00][352.00][352.00][002][Tasa][0.160000][56.32][78181500][MO-23][1.00][E48][Unidad de servicio][Reparar salpicadera derecha][439.00][439.00][439.00][002][Tasa][0.160000][70.24][78181500][MO-3][1.00][E48][Unidad de servicio][Desmontar y colocar alma delantera][100.00][100.00][100.00][002][Tasa][0.160000][16.00][78181500][MO-4][1.00][E48][Unidad de servicio][Desmontar y colocar facia

trasera|173.00|173.00|173.00|002|Tasa|0.160000|27.68|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar alma
trasera|130.00|130.00|130.00|002|Tasa|0.160000|20.80|002|Tasa|0.160000|1516.85|1516.85|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089

Fecha y hora de certificación: 2018-01-10T17:17:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI