



Folio Fiscal: f95e2dc7-21cc-4679-b7bb-07b9082649e7  
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 31141

Serie: TF1

Referencia: T171732-31141

Folio: 171732

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-13T11:58:35

Tipo Documento: Factura

#### Cliente

R.F.C.: GTO110119QE4

Razón Social: GARAGE TOOLS, S.A. DE C.V.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Reparar puerta delantera derecha	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-2	1.00	Reparar toldo de cabina	SERV	E48	\$650.00	\$650.00
78181500	MO-3	1.00	Reparar puerta trasera izquierda	SERV	E48	\$300.00	\$300.00
78181500	MO-4	1.00	Reparar costado izquierdo de caja	SERV	E48	\$800.00	\$800.00
78181500	MO-5	1.00	Cuadrar y ajustar compuerta de caja	SERV	E48	\$300.00	\$300.00
78181500	MO-6	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$150.00	\$150.00
78181500	MO-7	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$2,000.00	\$2,000.00
25172900	REF-44605	1.00	Calavera izquierda	PIEZA	H87	\$350.00	\$350.00

Total con letra:

CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	\$4,900.00
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$4,900.00
IVA:	\$784.00
IEPS:	0.00
Total:	\$5,684.00

3

CONTADO

Pago en una sola exhibición

#### NOTAS:

ORDEN T171732  
UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2012 PLACAS MSH5566  
NO. SERIE 3NGDD23T0CK045956

#### Sello Digital del CFDI:

JKfVUJo1Uf9bqLhludx9g1NluO/vThYLFaY4EEFH0NljKMLtqz3oC+aySIhtltv3RfnuL1BbTGRfjx58tc4VWQWWh0kGO+NoXydFa74XxlIQEju+plkekJlepH/egxRw5F+fYOMMC7I  
AvQvkzN1Z7N26VgJBNHpE1TSGMmFe2jgoGjcEaM18cp5Xu+VwR/5RuSPDwAvYDRZBq5Ev/W6HF0pfbiPumcgd6ZTL7O1psjbrxQCVbgBJATRBny8jcXy3CZ9oT/EtpRO3  
+ZckRToPdISyWjZF6ng4gS20Ecgxg8OW498LNYxQPttQuwWo7v008o9hOHEV33FzZmZkTLPsoA==

#### Sello del SAT:

o6PqxGLDKaVva0DKASvcygSNCYox6Rhpjle9Sgsz5CE4Gjd3HU/VXe0Phz/dL9kily7qZ2QM22Vx4hs15umGt5LYkTKnNXQIKgqJyYPSdxOMCRZGAdm+yZMqhOuyZLIw  
mdJ5KVadJD/0leDaw5hRKSGGlvaxzQyIlg3NzLEqrazKQzJJWSZ9IRAKM+yoe+MKimHxTNeCX5+tlleM29iWD31KajRqjDkVuNIQ/O6V08mJYCASHt/QCq/9qmm3ZGt9j1IW  
QL2qIwM2CtMOKdlpgp/l2FcsFehaUb1hn83RzWS6FoCt5HHS7fjnT4LR8sY+4vg4VubsioRy2ZE7cscgw==



#### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|171732|2018-01-13T11:58:33|03|00001000000406147836|01|4900.00|MXN|1|5684.00||PUE|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|GTO110119QE4|GARAGE TOOLS, S.A. DE C.V.|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar puerta delantera derecha|350.00|350.00|350.00|002|Tasa|0.160000|56.00|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar toldo de cabina|650.00|650.00|650.00|002|Tasa|0.160000|104.00|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar puerta trasera izquierda|300.00|300.00|300.00|002|Tasa|0.160000|48.00|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar costado izquierdo de caja|800.00|800.00|800.00|002|Tasa|0.160000|128.00|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Cuadrar y ajustar compuerta de caja|300.00|300.00|300.00|002|Tasa|0.160000|48.00|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema electrico|150.00|150.00|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo dañado|2000.00|2000.00|2000.00|002|Tasa|0.160000|320.00|25172900|REF-44605|1.00|H87|Pieza|Calavera izquierda|350.00|350.00|350.00|002|Tasa|0.160000|56.00|002|Tasa|0.160000|784.00|784.00||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089

Fecha y hora de certificación: 2018-01-13T11:58:35