



Folio Fiscal: d1399429-6dcb-46bf-ace1-f22db899324c
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 30985

Serie: TF2

Referencia: A172590-30985

Folio: 172590

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-02T12:45:22

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: GNP9211244P0

Razón Social: GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar facia trasera	SERV	E48	\$250.00	\$250.00
78181500	MO-10	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$2,741.81	\$2,741.81
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y colocar calavera izq	SERV	E48	\$75.00	\$75.00
78181500	MO-3	1.00	Desmontar y colocar calavera der	SERV	E48	\$89.50	\$89.50
78181500	MO-4	1.00	Reparar tolva de calaveras	SERV	E48	\$1,430.00	\$1,430.00
78181500	MO-5	1.00	Reparar tapa cajuela	SERV	E48	\$367.50	\$367.50
78181500	MO-6	1.00	Reparar bisagras de tapa cajuela	SERV	E48	\$105.00	\$105.00
78181500	MO-7	1.00	Reparar piso cajuela	SERV	E48	\$287.50	\$287.50
78181500	MO-8	1.00	Reparar puntas de bastidor traseros	SERV	E48	\$450.00	\$450.00
78181500	MO-9	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$150.00	\$150.00

Total con letra:

SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.

Subtotal:	\$5,946.31
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$5,946.31
IVA:	\$951.41
IEPS:	0.00
Total:	\$6,897.72

1

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

NOTAS:

ORDEN A172590
UNIDAD FORD FIESTA MODELO 2008 PLACAS MCY1827
NO. POLIZA 223825118 NO. SINIESTRO 76035997
PROPIEDAD DE ROBERTO MONTOYA TELLEZ
NO. PROVEEDOR 435401

Sello Digital del CFDI:

GpPtSxn9oKriHmPiEOSyGRoerZ7mxeYQWQURiNm+sb782ieul7GOGYJbFyHioQ54K3oltEk59x9SvTEcvRo118v8V3olB1YtTzwOGw7CsRGQTbC2QdAqZF9cjPqHVEFu804NBjAckWBgVoZWUqkNA+JycbBmbd2yKpSizxcOJCyipPjmSSkvtM68p8yFzeDDkYDHct4iMT0N6pX+yJKFJK9lmq7OTxme3CNmxOH8rxanNzZueaLJP+/hGH5ygH+n2mN7U6FCtiqYbyloU0Qo5EeGlypNlqpGLyb4UA2jDTCNrUc7B4xanOuOoNpflFw/MZDDRqv5Y4tqGbNg==

Sello del SAT:

ae5s6DFSynzUtvJKDQPcWlpm2jFxtOrqd4nhvIW6dXYYyJOTOeAG4Cc5viNL7o8KLmqvLivdW4oxy4OWJj/xrd05m1i50RD5qVm0XXWHrXLTYmZQz4AnRfi8jOP7qZ158FAlxEcy35OKf93GjVwPAC16VaA+SQtzDqa8rdST8BwJa1vrrhsGNcboAT6LUFOqH8rcs4eGhqXPJKE1FduX3VVA0uqoYSwAs8Yfppiz7YcvT/USNtdAJAI/L8DmU/DJtgiWQBjxSiXviWK9x5mniP+uOuuEpjNo7e0+sh0tElidW56pPLrdn9nbGo54G8u7lh48BtkPquA9cJ/NndmQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|172590|2018-01-02T12:45:19|01|00001000000406147836|01|5946.31|6897.72||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|GNP9211244P0|GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar facia trasera|250.00|250.00|250.00|002|Tasa|0.160000|40.00|78181500|MO-10|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo dañado|2741.81|2741.81|2741.81|002|Tasa|0.160000|438.69|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar calavera izq|75.00|75.00|75.00|002|Tasa|0.160000|12.00|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar calavera der|89.50|89.50|89.50|002|Tasa|0.160000|14.32|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar tolva de calaveras|1430.00|1430.00|1430.00|002|Tasa|0.160000|228.80|78181500|MO-5|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar tapa cajuela|367.50|367.50|367.50|002|Tasa|0.160000|58.80|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar bisagras de tapa cajuela|105.00|105.00|105.00|002|Tasa|0.160000|16.80|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar piso cajuela|287.50|287.50|287.50|002|Tasa|0.160000|46.00|78181500|MO-8|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar puntas de bastidor traseros|450.00|450.00|450.00|002|Tasa|0.160000|72.00|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema electrico|150.00|150.00|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|002|Tasa|0.160000|951.41|951.41||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 2018-01-02T12:45:22

