



Folio Fiscal: 1590fe44-d211-438c-897d-24e9da864c46
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura: 31078

Serie: TF1

Referencia: R170311-31078

Folio: 170311

Lugar, fecha y hora de emisión: 9570 / 2018-01-12T11:41:56

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: SAT8410245V8

Razón Social: SEGUROS ATLAS, S.A.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Reparar sistema hidráulico de rampa	SERV	E48	\$2,240.00	\$2,240.00
78181500	MO-2	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$400.00	\$400.00
78181500	MO-3	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$720.00	\$720.00
25181700	REF-36526	1.00	Sección de 36plg x 90plg de plataforma de rampa	PIEZA	H87	\$40,913.01	\$40,913.01
25172900	REF-37275	1.00	Reflejante bicolor	PIEZA	H87	\$80.00	\$80.00

Total con letra:

CINCUENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.

Subtotal:	\$44,353.01
Descuento:	\$0.00
Neto:	\$44,353.01
IVA:	\$7,096.48
IEPS:	0.00
Total:	\$51,449.49

99

CONTADO

Pago en parcialidades o diferido

BANAMEX, CUENTA 2193

NOTAS:

ORDEN R170311
UNIDAD ISUZU ELF600 MODELO 2014 PLACAS LA58693
NO. PÓLIZA D0821366 NO. SINIESTRO D00/53426/17/100
PROPIEDAD DE DANONE DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Sello Digital del CFDI:

F5E1mkxIWHyx2JpZQSjz3zEfzBGdWlzkvF8yUj2w8CAORhF7Yj43jNfSCLaWBTkbnQikZOr/2H+7GLheg1fHkIK0xKuY/edgw2mz1sIliuhKP3E3g8vMs+Iue2aadgHBKruP
J01ADqVTNf59FumJp7HD+arfbOVA+79FmGYdeFtPDpsFRswtkYIBCCzYPkn2tg5u8IB6mjF9ipZtNo9v/o55J2wJKrjr1PbConrpfFC8dkVeq8iqQ+hzjwaAwd2AI7nM2Cm1aycN
7636OU1Qhdti/SKPLXuyPxtgG+A0ZJH0L2EHIEDWN9a9Wdl8IrcReaBm3RdqVjTsy4eLw==

Sello del SAT:

cEONXGlbv/RDd78Rsl28bfGUDtE2tyeQWYF8n8Zv8mCJfwQwbFvKiYgOHJ7MF8LHlCDLIniso+Xj6HxhjkXlVOYUvkkoDrK1jC2kvGgXSDnI9VC1+NljB9xjaeeBcMN3G/mVS
5YPOxed4QLC0RRJWEPceBqp+PKmG9khJS+ZfkifiON6kzpUWWwQH9Qf1wdPPXVkmLldj9thAi/CRnghwp3ks3FID7XOXYMJC1NhoWj1LeCSZ0VS/xwhJNLx1XWLFbF
u9lzpRj7wXj8cl8WdAX65e2YLBWMRDUPmQTT2gUYbgf54q/BsL3HcT4Nx8+nowaHdf+yhsB2GQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|170311|2018-01-12T11:41:55|99|00001000000406147836|01|44353.01|MXN|1|51449.49||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONCAR AZTAHUACAN S.A.
DE C.V.|601|SAT8410245V8|SEGUROS ATLAS, S.A.|G03|78181500|MO-1|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar sistema hidráulico de
rampa|2240.00|2240.00|2240.00|002|Tasa|0.160000|358.40|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Reconectar y checar sistema
electrico|400.00|400.00|400.00|002|Tasa|0.160000|64.00|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Pintar lo
dañado|720.00|720.00|720.00|002|Tasa|0.160000|115.20|25181700|REF-36526|1.00|H87|Pieza|Sección de 36plg x 90plg de plataforma de
rampa|40913.01|40913.01|40913.01|002|Tasa|0.160000|6546.08|25172900|REF-37275|1.00|H87|Pieza|Reflejante
bicolor|80.00|80.00|80.00|002|Tasa|0.160000|12.80|002|Tasa|0.160000|7096.48|7096.48||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406144089

Fecha y hora de certificación: 2018-01-12T11:41:56