INFORME DE INSPECCIÓN

Fecha inspección: 15-03-2024
Inspector: María González

Ubicación inspeccionada:
Av. Providencia 1234, Providencia

Construcción observada:
Estructura de hormigón armado, 5 pisos
Año estimado: 2010
Estado general: Bueno

Protecciones contra incendio:
- Red húmeda operativa en todos los pisos
- Detectores de humo automáticos
- Extintores vigentes cada 15 metros
- Central de alarma conectada
Nivel de protección: ALTO

Observaciones:
Edificio en buen estado de mantención.
Sistema de protección completo y operativo.