

CHECKLIST EQUIPAMENTO

Técnico:	DARIO/TIAGO	Data:	01/06/2026
----------	-------------	-------	------------

DADOS DO CLIENTE: Hotel Gran Marquise

1-Intens de verificação(verificação mensal)

PORTA AUTOMATICA

Local/Nome:	Central	Motor	Correia	Roldanas	Trilhos	Guias	Sensores	Estruturas do portão	Perfil	Ultima troca Rol.	Observações	Ordens de serviços
ENTRADA PRINCIPAL	V	V	V	V	V	V	V	V	V			
REST. PRINCIPAL	V	V	V	X	V	V	V	V	V		NECESSARIO A TROCA DAS ROLDANAS	
REST. LATERAL	V	V	V	V	V	V	V	V	V			
PISCINA	V	V	V	V	V	V	V	V	V			
AUDITORIO	V	V	V	V	V	V	V	V	V			
ESTACIONAMENTO	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	V	V	V	X	V	V	V	V	V	+1A		

PORTÕES AUTOMATICOS

Local/Nome:	Central/Bot/Control	Motor	Cremalheira/Imãs	Roldanas	Trilho	Guias	Sensores	Estruturas do portão	Ultima troca Rol.	Observações	Ordens de serviços
MOT-01	V	V	V	V	V	V	X	V			
MOT-02	V	V	V	V	V	V	X	V			
	X	X	V	V	V	V	V	V	+6M		

Observações Gerais:

1-PORTA DO AUDITORIO ->*Junção de dois trilhos, necessário ajuste/prefixação guia inferior para

alinhamento de porta. equipamento original.

3-PORTA PRICIPAL->*Trocar fotocélula (PPA OLHO),necessário ajuste/prefixação guia inferior.

4-PORTA PRICIPAL RESTAURANTE->*Troca das roldanas, equipamento PPA adaptado, restante sem

observação.

5-PORTA LATERAL RESTAURANTE->*Troca das roldanas, equipamento PPA adaptado, restante sem

observação.

5-PORTA LATERAL RESTAURANTE->*Troca das roldanas, equipamento PPA adaptado, restante sem

observação.

5-PORTA LATERAL RESTAURANTE->*Troca das roldanas, equipamento PPA adaptado, restante sem

observação.

5-PORTA LATERAL RESTAURANTE->*Troca das roldanas, equipamento PPA adaptado, restante sem

observação.

Assinatura do Cliente

STE AUTOMAÇÕES E SISTEMAS
C.G.C. 31.569.670/0001-57 C.G.F 06.420803-6
RUA NOGUEIRA ACIOLI, 371 - PRAIA DE IRACEMA
FORTALEZA - CEARÁ - 60.110-140
FONE/FAX: (0XX85)3226-7154/40629558
E-mail: steautomacaoesistema@gmail.com
site: <https://steautomacaoesistemas.com.br/>

Técnico