

Parque eólico A Ruña

Promotor: Parque Eólico A Ruña, S.L.

Aerogenerador:

Fecha de revisión: 23/11/2017

Hora inicio: 11:12:00

Hora fin: 11:28:00

Meteorología: Niebla

Revisión Mensual

Coordenadas ETRS89 29T: X:495798 Y: 4752850

Posición respecto al aerogenerador:

38 m dirección E



Especie: **Alondra común**

Edad: Adulto

Alauda arvensis

Sexo: Indeterminado

Libro Rojo de las Aves de España: No Evaluado

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: No catalogado

Catálogo Galego de Especies Ameazadas: No catalogado

Se localiza el cuerpo entero de una alondra en el área de prospección del aerogenerador 21 con el cráneo fracturado.

Histórico de colisiones

Período de revisión considerado: Desde 11/2012

Última revisión del aerogenerador: 15/09/2017

Total colisiones en el Parque Eólico: 30

Nº de colisiones en el aerogenerador: 4

Total de revisiones en el PE: 1246

Nº de revisiones realizadas en el AG: 33

Colisiones detectadas en el Parque Eólico

Aerogenerador	Especie	Fecha
4W-04	<i>Circaetus gallicus</i>	22/08/2014
4W-04	<i>Falco naumanni</i>	22/08/2014
4W-06	<i>Buteo buteo</i>	31/08/2017
4W-07	<i>Falco naumanni</i>	18/09/2015
4W-08	<i>Falco naumanni</i>	22/08/2014
4W-10	<i>Falco naumanni</i>	14/10/2014
4W-11	<i>Buteo buteo</i>	31/08/2017
4W-12	<i>Alauda arvensis</i>	28/08/2014
4W-13	<i>Falco naumanni</i>	16/09/2014
4W-15	<i>Buteo buteo</i>	12/09/2013
4W-15	<i>Buteo buteo</i>	14/08/2017

4W-18	<i>Alauda arvensis</i>	22/08/2014
4W-18	<i>Alectoris rufa</i>	22/08/2014
4W-19	<i>Falco naumanni</i>	05/09/2016
4W-19	<i>Falco naumanni</i>	14/08/2017
4W-20	<i>Falco tinnunculus</i>	13/02/2014
4W-21	<i>Alauda arvensis</i>	08/05/2014
4W-21	<i>Falco tinnunculus</i>	16/09/2014
4W-21	<i>Alauda arvensis</i>	14/03/2016
4W-21	<i>Alauda arvensis</i>	23/11/2017
4W-22	<i>Falco naumanni</i>	22/08/2014
4W-23	<i>Hypsugo savii</i>	05/09/2016
4W-26	<i>Falco naumanni</i>	09/02/2015
4W-27	<i>Cuculus canorus</i>	05/03/2013
4W-30	<i>Anthus pratensis</i>	11/12/2012
4W-33	<i>Buteo buteo</i>	26/11/2013
4W-33	<i>Alauda arvensis</i>	07/07/2016
4W-40	<i>Buteo buteo</i>	31/08/2017
4W-41	<i>Buteo buteo</i>	05/01/2013
4W-41	<i>Buteo buteo</i>	18/09/2015

Fotográfico

Foto 1. Estado de los restos sin manipular en el punto en el que fueron localizados.



Foto 2. Localización de los restos en relación con el aerogenerador.



Foto 3. Detalle.



