

福建科达环境检测技术有限公司

声 明

- 一、 检测结果不受任何行政部门和个人或者其他方面利益的干预;
- 二、 工作人员均受《质量管理标准》的约束,遵守其中各项条款规定的要求,准确、科学、公正地完成委托的检测任务;
- 三、 工作人员在工作中应坚持原则、秉公办事,不准营私舞弊;
- 四、 为受检单位保守技术秘密,对其提供的要求保密的资料、样品及检测数据严守机密;
- 五、 保证不将用户提供的技术资料及技术成果用于开发工作,检测人员没有从事于检测业务有关的开发工作;
- 六、 使用本报告的个人和单位,必须对本报告上的所有数据负有保密的义务。未经本公司书面同意不得将本报告内容发表在任何新闻媒体及公开场合,不得利用本报告书进行任何商业运作;
- 七、 报告无批准、审定、校核、检测人签字无效。报告及复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效!

中文全称:福建科达环境检测技术有限公司

地 址:福建省福州市闽侯县南屿镇乌龙江南大道 79 号信通国际中心 A 地块 1#楼 17 层 1720 办公

电 话:18650495538

邮 编:350109

电子邮件:812381616@qq.com

福建科达环境检测技术有限公司
环境综合检测报告

报告编号：KD2023082801

委 托 人	全 称	平潭县金井镇龙海村村民委员会		
	地 址	福建省平潭综合实验区金井镇龙海村		
	联 系 人	周青青	电 话	/
项目名称	龙海村矿山修复工程现状监测项目			
检测点地址	福建省平潭综合实验区金井镇			
检测项目	环境噪声			
检测日期	2023 年 08 月 26 日			
说 明	本报告中检测项目、点位、频次均依据委托方提供的方案或文件			
检测人员	周帅、丁前福			
项目负责人：周帅				
编 制	李晚珠 2023 年 8 月 28 日			
审 核	刘霞 2023 年 8 月 28 日			
批 准	林林 2023 年 8 月 28 日			

福建科达环境检测技术有限公司
环境综合检测报告

一、检测方法及设备参数

序号	项目类别	项目名称	使用仪器	
1	噪声	环境噪声	多功能声级计 AWA5688	
2	检测依据		■ 《声环境质量标准》GB 3096-2008	
仪器检定表				
序号	仪器名称		检定（校准）单位	检定有效期
1	多功能声级计 AWA5688（KDSB006）		深圳市计量质量检测研究院	2024.05.21
2	声校准器 AWA6022A（KDSB012）		深圳市计量质量检测研究院	2024.05.21
3	风速风向仪 16026（KDSB011）		广东中准检测有限公司	2024.05.21
4	数显温湿度压力表 KDM-302（KDSB010）		广东中准检测有限公司	2024.05.21
噪声仪器校准表				
仪器编号		校准日期	测量前校准 dB（A）	测量后校准 dB（A）
AWA5688（KDSB006）		2023.08.26	93.8	93.7

福建科达环境检测技术有限公司
环境综合检测报告


二、环境噪声检测结果

检测日期	检测点位	检测时间 (昼间)	检测结果 L _{eq} dB (A)	检测时间 (夜间)	检测结果 L _{eq} dB (A)
2023.08.26	竹览 (N1)	11:13~11:23	51.5	22:01~22:11	46.8
	叠石 (N2)	14:02~14:12	49.6	23:15~23:25	45.1
	六秀 (N3)	15:01~15:11	52.1	23:41~23:51	47.2
日期	天气	温度 (℃)	风速 (m/s)	湿度 (%)	
08 月 26 日	晴	26.5~35.2	1.1~2.6	43.9~50.8	

三、现场检测照片



竹览 (N1)



叠石 (N2)

福建科达环境检测技术有限公司
环境综合检测报告

四、检测点位图





*****报告结束*****


附件 5：统一社会信用代码证书及法人身份证

基层群众性自治组织特别法人		统一社会信用代码证书			
统一社会信用代码: 54350128676513914H					
名称:	平潭县金井镇龙海村村民委员会	法定代表人:	陈建华		
类型:	村民委员会	发证机关:	平潭综合实验区社会事业局		
地址:	平潭县金井镇龙海村六秀1-1	颁发日期:	2021年12月21日		
有效日期:	自 2021年1月25日至 2026年11月30日				



附件 6：三线一单综合查询报告书

三线一单综合查询报告书

基本情况			
报告编号	SXYD1693968425174	报告名称	报告 06104705
报告时间	2023-09-06	划定面积(公顷)	
缓冲半径（米）		行业类别	
总体概述			
项目所选地块涉及 1 个生态环境管控单元，其中一般管控单元 1 个			
			

平潭综合实验区一般管控单元			
陆域生态环境管控单元	ZH35700030001		
市级行政单元	平潭综合实验区	县级行政单元	平潭综合实验区
管控单元分类	一般管控单元		
空间布局约束	1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，必须通过自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依法依规报国务院批准。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。 2.不得将确需退耕还林还草的耕地划为永久基本农田，不得将已退耕还林还草的土地纳入土地整治项目，不得擅自将永久基本农田、土地整治新增耕地和坡改梯耕地纳入退耕范围。 3.禁止		

	随意砍伐防风固沙林和农田保护林。 4.严格准入，引导现有分散企业适时搬迁至合规园区。
--	--

福建省生态环境厅

附件 7：申请环评批复报告

申请环评批复报告

平潭综合实验区行政审批局：

我单位申请 龙海村矿山修复工程 建设项目环评文件审批，本项目选址在 福建省平潭综合实验区金井镇龙海村。建设规模：本项目共涉及 3 个地块矿山修复工程，建设内容包括：地块绿化、步道、挡土墙、山体彩绘及仿木栏杆等景观工程建设，其中绿化及石壁彩绘、平台等工程面积约合 3371.11m²。根据《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规规定，本单位委托 睿柯环境工程有限公司 编制了环境影响 报告表，现已完成并呈报贵局，请及时给予批复。

专此报告！

申请单位（盖章）：平潭县金井镇龙海村村民委员会

法定代表人（盖章或签字）：

2023 年 9 月 15 日

附件 8：涉密说明

关于环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明

平潭综合实验区行政审批局：

我司龙海村矿山修复工程已完成环境影响评价报告表编制，现报送贵局审批。报送贵局的环境影响评价报告表已经我司审核，环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容。我司同意对龙海村矿山修复工程的环境影响评价报告表全文进行公示，特此声明。

建设单位（盖章）：平潭县金井镇龙海村村民委员会



2023 年 9 月 15 日

附件 9：公示说明

公开建设项目环评信息情况的说明报告

平潭综合实验区行政审批局：

我单位已按照《环境保护法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发[2015]162 号)等相关规定，通过全国建设项目环境信息公示平台 <https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=309073wnYE>，方式公开了建设项目环评信息(具体见下图)



全国建设项目环境信息公示平台
gs.eiacloud.com

建设项目公示与信息公开 > 环评报告公示 > 龙海村矿山修复工程环境影响报告公示

名称

添加附件

[福建] 龙海村矿山修复工程环境影响报告公示

我单位平潭县金井镇龙海村村民委员会编制的《龙海村矿山修复工程环境影响报告表》已编制，即报经当地生态环境主管部门审批，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》、《建设项目环境影响评价政府信息公开制度》等规定，现将公众公告如下列信息，并公开本项目环评报告表全文。

一、项目概况

建设项目：龙海村矿山修复工程

建设性质：新建

建设单位：平潭县金井镇龙海村村民委员会

建设地点：福建省平潭综合实验区金井镇龙海村、龙海村

建设规模：本项目共涉及3个地块矿山修复工程，建设内容包：地块绿化、步道、挡土墙、山体彩绘及生态防护等景观工程建设，其中绿化及石壁彩绘、平台等工程面积约3371.11m²

项目总投资：100万元

二、建设单位的名称和联系方式

建设单位：平潭县金井镇龙海村村民委员会

联系人：陈建华 电话：17350185636

地址：平潭县金井镇龙海村

三、征求公众建议和意见的主要事项

为了广泛听取社会各界对该项目环境影响评价工作的意见和建议，是请见公于并关心该项目建设的大众和群众人士，能依法下要求提出宝贵的意见和建议。

1. 你对于该项目的建设了解程度；
2. 你对于目前区域范围内存在的主要环境问题的认识程度；
3. 你认为该项目对社会与环境有何影响；
4. 你对该项目建设环境保护工作的要求和建议，以及对相关环保措施的合理性建议；
5. 你对本次公众意见征集工作开展的其它建议。

四、意见发表方式

单位和个人可以通过信函、电话、传真、电子邮件向建设单位或者其委托的环境影响评价机构、负责审批环境影响评价的环境保护行政主管部门反映。

附件1：龙海村矿山修复工程-公示稿.pdf 1.5 MB，下载次数 0

删除

收藏

分享

图1 网络公示截图

单位盖章：平潭县金井镇龙海村村民委员会

2023年9月15日



附件 10：专家组审查意见及专家个人意见

龙海村矿山修复工程 环境影响报告表专家审查意见

平潭综合实验区自然资源与生态环境局组织三位专家对《龙海村矿山修复工程环境影响报告表》进行函审，经汇总形成如下审查意见：

一、项目基本概况

项目建设主要涉及三个地块的矿山修复工程；建设内容包括：地块绿化、步道、挡土墙、山体彩绘及仿木栏杆等景观工程建设，其中绿化及石壁彩绘、平台等工程面积约合 3371.11m²。其中：A 地块:绿化面积约 1442.1m²，建设步道 53.3m，保留山地台地平台 733.8m²，配套建设石壁彩绘 52.32m²，仿木栏杆、挡土墙等设施；B 地块:绿化面积约 236.3m²，建设步道 153.6m，透水砖平台约 169.05m²，石壁彩绘区 162.04m²，配套建设仿木栏杆、观景亭等设施；C 地块:绿化面积约 575.5m²，建设步道 223.1m，仿木栏杆、挡土墙等设施。

该本工程位于平潭综合实验区金井镇龙海村，平潭综合实验区行政审批局出具了《关于龙海村矿山修复工程(小型建设工程)施工许可阶段联合审查意见汇总表》（岚综实项目（2022）20 号）；工程总投资预计 100 万元、施工工期约 10 个月。

二、工程环境可行性

工程建设符合国家产业政策；工程选址、选线基本符合平潭综合实验区总体规划及功能定位；在认真落实报告表所提出的各项生态环保措施和生态修复措施、加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。

三、报告表编制质量

报告表编制内容较全面，基本符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)》(试行)的要求，提出的生态影响防护与修复措施基本可行，总体评价结论可信。

四、修改意见

1、对龙海村 A、B、C 地块上原有矿区的开采历史、开采矿种、审批情况应进行必要的回顾分析，阐明遗留的生态环境问题。

2、核实修复工程内容，明确修复完成后矿区是否将向外来游客开放，若有应补充项目建设与平潭综合实验区旅游规划的符合性分析，并补充分析可能会有生活废水和生活垃圾产生情况与防治措施，明确运营期环境管理的责任单位。

- 3、明确敏感目标六桥水库的水体功能。完善项目施工废水影响分析。
- 4、由于周边民宅与施工边界距离不到 50 米，应细化施工扬尘、施工噪声的防治措施，最大程度降低施工期的不利环境影响。
- 5、报告提出的一系列环境保护与生态减缓措施，包括“堆土区四周建污水管网”、“施工材料不放岸边”，应进一步分析其可行性。项目地处海岛，应细化矿区的截排洪沟的建设要求。细化施工期噪声、废气环境影响防控措施。
- 6、项目地处“龙海村牛脊山景区”，（附件 3）明确是否需要开展生态影响专项评价。
- 7、各位专家提出的其它意见。

专家组：

吴越 吴瑞桂、陈奉

2023 年 10 月 15 日

建设项目环境影响报告书（表）

专家评审意见表 （试行）

项目名称： 龙海村矿山修复工程

环评单位： 睿柯环境工程有限公司

专家姓名： 吴端桢

职务/职称： 高工

所在单位： 福建省化学工业科学技术研究所

联系电话： 13706957569

评审分工： _____

评审日期： 2023 年 10 月 13 日

建设项目环境影响报告书（表）的评审意见

一、对项目环境可行性的总体意见

项目建设主要涉及三个地块的矿山修复工程；建设内容包括：地块绿化、步道、挡土墙、山体彩绘及仿木栏杆等景观工程建设，其中绿化及石壁彩绘、平台等工程面积约 3371.11m²。其中：A 地块：绿化面积约 1442.1m²，建设步道 53.3m，保留山地台地平台 733.8m²，配套建设石壁彩绘 52.32m²，仿木栏杆、挡土墙等设施；B 地块：绿化面积约 236.3m²，建设步道 153.6m，透水砖平台约 169.05m²，石壁彩绘区 162.04m²，配套建设仿木栏杆、观景亭等设施；C 地块：绿化面积约 575.5m²，建设步道 223.1m，仿木栏杆、挡土墙等设施。

该本工程位于平潭综合实验区金井镇龙海村，平潭综合实验区行政审批局出具了《关于龙海村矿山修复工程（小型建设工程）施工许可阶段联合审查意见汇总表》（岚综实项目〔2022〕20 号）；工程总投资预计 100 万元、施工工期约 10 个月。

工程建设符合国家产业政策；工程选址、选线基本符合平潭综合实验区总体规划及功能定位；在认真落实本报告表所提出的各项生态环保措施和生态修复措施、加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。

二、对报告书（表）编制质量及项目建设的环保意见

（主要针对评审分工内容，提出报告书（表）存在的主要问题以及建议修改、补充和完善的内容，并提出相关项目建设的具体环保意见和建议。）

报告表编制内容较全面，基本符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）的要求，提出的生态影响防护与修复措施基本可行，总体评价结论可信。

工程环境影响特点：项目虽然是矿山修复，实质兼有景观提升和旅游休闲便道建设内容。主要环境影响：一是施工期环境现状调查与环境影响；二是运营期休闲旅游产生的“三废”对周边环境的影响；三是运营期的维修维护和日常监管。

工程所处涉及的主要环境保护目标：叠石村、六秀村等敏感点，分别距离 B 地块和 C 地块约在 50 米范围内；项目本身处于牛脊山景区内。

建议报告表进一步修改、补充和完善以下内容：

1) 鉴于三个地块较分散，应按三个地块分别识别环境敏感目标、核实声环境影响评价范围；结合国土空间规划或“三区三线”规划，明确是否需要开展生态影响专项评价（项目地处“龙海村牛脊山景区”，详见附件 3）。

2) 完善评价工程组成（核实是否涉及施工便道建设内容；休闲便道和景区内是否配套建设公共厕所、垃圾收集点，是否允许建设“餐饮业”或“旅游产品销售点”等；细化景观提升工程、护坡工程、绿化工程等内容；核实是否配套建设景区道路、停车场、排水或截水沟等），分地块细化小区域地质条件描述及各类施工作业方案（如石壁彩绘）；核实施工期“三废”产排量；补充施工清洁生产措施、优化施工方案；完善日常维修维护管理内容涉及的环境影响识别（安全检测、防腐防锈、卫生清扫、绿地喷淋或浇灌方案等）。

3) 补充三地块原有矿区性质、采矿情况简要回顾性分析；现有矿区道路、防洪排涝设施是否需要改造利用或修复以及存在的生态现状问题，完善与项目有关的原环境污染和生态破坏问题。

4) 核实生态影响评价范围，完善生态现状调查（评价范围和现状调查不仅是三个拟修复地块，还应包括“步道”等工程建设涉及的范围）。

5) 项目共设 3 处临时堆场；报告仅表述“…临时堆场在施工期结束后即恢复为原样…”，建

议细化生态修复具体方案（预留现状照片）；进一步完善临时堆场选址环境合理性分析（如是否处于低洼地带、是否容易因雨天而产生淋溶液，若有淋溶液是否有设置收集处理设施，是否方便设置雨水导排系统）。 6) 完善废水收集、预处理回用内容。报告表述“施工废水不外排”，需进一步分析可行性；完善临时暂存设施以满足管控要求。 7) 完善施工扬尘防控措施。建议执行 DBJ/T 13-275-2017 《福建省建设工程施工现场扬尘防治与监测技术规程》相关管控要求。 8) 根据不同施工时序和施工工程内容；有针对性细化施工期噪声、废气环境影响防控措施。 9) 建议补充运营期环境影响识别，并提出环境管理相关要求。	
三、其它意见和建议 （主要针对评审分工外的内容，提出相关意见和建议）	
1. 核实是否有征求可能受影响的第三方（利益相关方）的意见；是否涉及矿产权、林产权需要补偿的问题。 2. 核实报告是否需执行 《矿山生态修复技术规范 第4部分：建材矿山》（TD/T 1070.4-2022），该标准于2022年7月20日由自然资源部颁布，2022年11月1日起实施。 3. 水土保持（水土流失）有专属政府部门负责，非环境影响评价内容，需理顺相关内容表述；建议补充矿山修复方案与周边生态系统的协调性或兼容性分析内容。 4. 规范图件、附件；完善相应环境管理和生态环境保护措施监督检查清单。	
报告书（表）评分： <u>62</u> （满分为100）	评审专家签名： <u>吴瑞桦</u> 日 期： <u>2023年10月13日</u>

建设项目环境影响报告表

专家评审意见表

(试行)

项目名称： 龙海村矿山修复工程

环评单位： 睿柯环境工程有限公司

专家姓名： 陈丰

职务/职称： 高级工程师

所在单位： 福州市环境科学研究院

联系电话： 13559103786

评审分工： /

评审日期： 2023 年 10 月 15 日

建设项目环境影响报告书（表）的评审意见

一、对项目环境可行性的总体意见
项目符合国家产业政策，选址符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》的要求，同意本项目建设。
二、对报告书（表）编制质量及项目建设的环保意见 (主要针对评审分工内容，提出报告书（表）存在的主要问题以及建议修改、补充和完善的内容，并提出相关项目建设的具体环保意见和建议。)
报告表内容较完整，其编制基本符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）的要求，提出的环保对策措施基本可行，评价结论总体可信；报告表的主要修改要求如下： (1) 对龙海村 A、B、C 地块上原有矿区的开采历史、开采矿种、审批情况应进行必要的回顾分析，阐明遗留的生态环境问题。 (2) 核实修复工程内容，明确修复完成后矿区是否将向外来游客开放（是否属于开发建设类项目），若有应补充项目建设与平潭综合实验区旅游规划的符合性分析。 (3) 由于周边民宅与施工边界距离不到 50 米，应细化施工扬尘、施工噪声的防治措施，最大程度降低施工期的不利环境影响。 (4) 项目地处丘陵地带，平潭岛易受台风侵扰，应细化矿区的截排洪沟的建设要求。 (5) 本项目由当地村民委员会作为代建单位，应明确运营期环境管理的责任单位。
三、其它意见和建议 (主要针对评审分工外的内容，提出相关意见和建议)
无
报告书（表）评分： 68 (满分为 100)
评审专家签名： 陈丰 日期：2023 年 10 月 15 日

建设项目环境影响报告表

专家评审意见表

(试行)

项目名称： 龙海村矿山修复工程

环评单位： 睿柯环境工程有限公司

专家姓名： 吴越 吴越

职务/职称： 高级工程师

所在单位： 福州市环境影响评价技术中心

联系电话： 13600880472

评审分工： /

评审日期： 2023 年 10 月 15 日

建设项目环境影响报告书（表）的评审意见

一、对项目环境可行性的总体意见	
项目性质符合相关产业政策要求，选址基本合理。	
在全面落实环评文件提出的各项生态环境影响减缓措施的基础上，通过严格执行环保“三同时”、加强环境管理、确保各类污染物达标排放，从环保角度分析，项目建设是可行的。	
二、对报告书（表）编制质量及项目建设的环保意见 (主要针对评审分工内容，提出报告书（表）存在的主要问题以及建议修改、补充和完善的内容，并提出相关项目建设的具体环保意见和建议。)	
1、进一步阐明工程概况，细化工程分析。补充原有矿山范围，明确三块修复对象的相对位置关系，以及与龙海村的相对位置关系，与附近水系的位置关系等，并优化相关附图。 2、从工艺来看，项目施工废水分析有缺漏。另外，明确敏感目标六桥水库的水体功能。 3、核实土石方平衡，三个工地一起分析不够明确。 4、未来是否作为景区运营，运营期是否有游客？可能会有生活废水和生活垃圾产生，要补充分析。 5、报告提出的一系列环境保护与生态减缓措施，包括“堆土区四周建污水管网”、“施工材料不放岸边”，应进一步分析其可行性。 同意其他专家意见。	
三、其它意见和建议 (主要针对评审分工外的内容，提出相关意见和建议)	
无	
报告书（表）评分： 65	评审专家签名： 吴秋
(满分为 100)	日 期： 2023 年 10 月 15 日

附件 11：专家复审意见

《龙海村矿山修复工程环境影响报告表》复审意见

睿柯环境工程有限公司根据《龙海村矿山修复工程 临时搅拌站工程环境影响报告表》专家审查意见进行了修改。经复核，修改后的报告表符合项目特点，总体满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）的要求，提出的各项生态环境影响减缓措施基本可行，评价结论总体可信。同意上报环境行政主管部门审批。

复审人： 

2023 年 10 月 19 日

附件 12：专家组及专家个人意见修改说明

专家组意见修改说明

序号	审查意见	修改说明
1	对龙海村 A、B、C 地块上原有矿区的开采历史、开采矿种、审批情况应进行必要的回顾分析，阐明遗留的生态环境问题。	详见章节 3.3
2	核实修复工程内容，明确修复完成后矿区是否将向外来游客开放，若有应补充项目建设与平潭综合实验区旅游规划的符合性分析，并补充分析可能会有生活废水和生活垃圾产生情况与防治措施，明确运营期环境管理的责任单位	补充与《平潭综合实验区“十四五”文化和旅游发展规划》符合性分析，详见 P9；补充运营期休闲人员废水及固废管理要求及责任主体，详见章节“运营期生态环境保护措施”
3	明确敏感目标六桥水库的水体功能。完善项目施工废水影响分析	六桥水库水体功能补充至 P28；章节 4.2.1 补充施工期废水分析
4	由于周边民宅与施工边界距离不到 50 米，应细化施工扬尘、施工噪声的防治措施，最大程度降低施工期的不利环境影响	细化施工期大气影响分析，详见章节 4.2.2；施工期噪声措施细化详见章节 5.1.5；施工期大气污染防治措施细化详见章节 5.1.4
5	报告提出的一系列环境保护与生态减缓措施，包括“堆土区四周建污水管网”、“施工材料不放岸边”，应进一步分析其可行性。项目地处海岛，应细化矿区的截排洪沟的建设要求。细化施工期噪声、废气环境影响防控措施	已补充修改，详见章节 5.1.2~5.1.3 章节；施工期噪声措施细化详见章节 5.1.5；施工期大气污染防治措施细化详见章节 5.1.4
6	项目地处“龙海村牛脊山景区”，（附件 3）明确是否需要开展生态影响专项评价	经复核，龙海村牛脊山景区不属于列明在册风景名胜區，结合附件 2 区旅游与文化体育局意见，本项目不涉及风景名胜區；不开展专项；修改详见 P2
7	各位专家提出的其它意见。	已完善

专家意见修改说明（吴端桂）

序号	审查意见	修改说明
1	鉴于三个地块较分散，应按三个地块分别识别环境敏感目标、核实声环境评价范围；结合国土空间规划或“三区三线”规划，明确是否需要开展生态影响专项评价（项目地处“龙海村牛脊山景区”，详见附件3）	已修改详见表 1.1-1
2	完善评价工程组成（核实是否涉及施工便道建设内容；休闲便道和景区内是否配套建设公共厕所、垃圾收集点，是否允许建设“餐饮业”或“旅游产品销售点”等；细化景观提升工程、护坡工程、绿化工程等内容；核实是否配套建设景区道路、停车场、排水或截水沟等），分地块细化小区域地质条件描述及各类施工作业方案（如石壁彩绘）；核实施工期“三废”产排量；补充施工清洁生产措施、优化施工方案；完善日常维修维护管理内容涉及的环境影响识别（安全检测、防腐防锈、卫生清扫、绿地喷淋或浇灌方案等）	已核实，项目地块不属于在册景区，不设置集中餐饮、旅游销售，无建设停车场；完善运营期内容识别详见章节 4.3
3	补充三地块原有矿区性质、采矿情况简要回顾性分析；现有矿区道路、防洪排涝设施是否需要改造利用或修复以及存在的生态现状问题，完善与项目有关的原环境污染和生态破坏问题。	详见章节 3.3
4	核实生态影响评价范围，完善生态现状调查（评价范围和现状调查不仅是三个拟修复地块，还应包括“步道”等工程建设涉及的范围）	已完善，详见章节 3.2.6
5	项目共设 3 处临时堆场；报告仅表述“…临时堆场在施工期结束后即恢复为原样…”，建议细化生态修复具体方案（预留现状照片）；进一步完善临时堆场选址环境合理性分析（如是否处于低洼地带、是否容易因雨天而产生淋溶液，若有淋溶液是否有设置收集处理设施，是否方便设置雨水导排系统）	已补充施工期废水措施，详见章节 4.2.1 及章节 5.1.3
6	完善废水收集、预处理回用内容。报告表述“施工废水不外排”，需进一步分析可行性；完善临时暂存设施以满足管控要求	已补充施工期废水措施，详见章节 4.2.1 及章节 5.1.3
7	完善施工扬尘防控措施。建议执行 DBJ/T 13-275-2017 《福建省建设工程施工现场扬尘防治与监测技术规程》相关管控要求	已补充，详见章节 5.1.4
8	根据不同施工时序和施工工程内容；有针对性细化施工期噪声、废气环境影响防控措施。	已补充，详见章节 5.1.4 及章节 5.1.5
9	建议补充运营期环境影响识别，并提出环境管理相关要求	已补充，详见“六、生态环境保护措施监督检查清单”

专家意见修改说明（陈丰）

序号	审查意见	修改说明
1	对龙海村 A、B、C 地块上原有矿区的开采历史、开采矿种、审批情况应进行必要的回顾分析，阐明遗留的生态环境问题	详见章节 3.3
2	核实修复工程内容，明确修复完成后矿区是否将向外来游客开放（是否属于开发建设类项目），若有应补充项目建设与平潭综合实验区旅游规划的符合性分析	已核实，项目地块不属于在册景区，不设置集中餐饮、旅游销售，无建设停车场；完善运营期内容识别详见章节 4.3，补充与《平潭综合实验区“十四五”文化和旅游发展规划》符合性分析，详见 P9
3	由于周边民宅与施工边界距离不到 50 米，应细化施工扬尘、施工噪声的防治措施，最大程度降低施工期的不利环境影响	细化施工期大气影响分析，详见章节 4.2.2；施工期噪声措施细化详见章节 5.1.5；施工期大气污染防治措施细化详见章节 5.1.4
4	项目地处丘陵地带，平潭岛易受台风侵扰，应细化矿区的截排洪沟的建设要求	详见章节 3.3
5	本项目由当地村民委员会作为代建单位，应明确运营期环境管理的责任单位	已完善，详见章节 4.3

专家意见修改说明（吴越）

序号	审查意见	修改说明
1	进一步阐明工程概况，细化工程分析。补充原有矿山范围，明确三块修复对象的相对位置关系，以及与龙海村的相对位置关系，与附近水系的位置关系等，并优化相关附图	详见章节 3.3
2	从工艺来看，项目施工废水分析有缺漏。另外，明确敏感目标六桥水库的水体功能	六桥水库水体功能补充至 P28； 章节 4.2.1 补充施工期废水分析
3	核实土石方平衡，三个工地一起分析不够明确	已补充，详见表 2.4-3
4	未来是否作为景区运营，运营期是否有游客？可能会有生活废水和生活垃圾产生，要补充分析	补充运营期休闲人员废水及固废管理要求及责任主体，详见章节“运营期生态环境保护措施”
5	报告提出的一系列环境保护与生态减缓措施，包括“堆土区四周建污水管网”、“施工材料不放岸边”，应进一步分析其可行性	已补充修改，详见章节 5.1.2~5.1.3 章节；施工期噪声措施细化详见章节 5.1.5；施工期大气污染防治措施细化详见章节 5.1.4