

平潭综合实验区宝利尔汽车服务有限公司汽车修理项目建 成违规项目环保备案表

备案号：备 3501280004

日期：2016 年 10 月 08 日

项目名称	汽车修理项目		
建设地点	平潭县上楼工业集中区二期 工业园区 11 栋	建设规模	租赁营业面积 1255m ²
建设单位(个人)	平潭综合实验区宝利尔汽车服务有限公司		
法人代表	黄欣	联系电话	18250181188
项目投资(万元)	100	环保投资(万元)	15
地理坐标	N: 25°32'0", E: 119°48'6"	行业代码	O8011 汽车修理与维修
项目性质	☐ 新建 ☐ 改建 ☐ 扩建 ☒ 已建		
建设内容及规模	年修理汽车 1000 辆。		
主要污染物种类	☒ 废气	采取的环保 措施及排放 去向	喷烤漆房设置一套漆雾过滤棉+活性炭 吸附+10m 高的排气筒装置
	☒ 废水		处理能力为 5t/d 的化粪池
	☒ 固废		项目东侧设置面积为 5m ² 的危险废物临 时贮存间
	☒ 噪声		优化设计车间内设备布局，将高噪声设 备原理厂界，加强门、窗的隔音处理
	☐ 其他		
备案依据	《环境保护办公室关于进一步做好环保违法违规建设项目清理工作的 通知》(环办环监〔2016〕46 号)及《平潭综合实验区管委会办公室关 于印发违法违规建设项目环保备案工作方案的通知》(岚综管办〔2016〕 131 号)等有关规定。		
备注：			