

# 待保養設備資料表

日期：2020/05/01

場站	前處理系統	設備狀況	正常運轉
設備編號	CV-1013	運轉時數	
設備名稱	粗攔除物皮帶輸送機	應保養日期	2020/05/01
位置	前處理系統		
供應商	實莒		
廠牌	東元	電話	02-29814300
使用電壓	3 $\psi$ 380 KV 60 HZ	安培數	1.85 A
馬力數	2 HP	轉數	1715 RPM
油料編號	國光R68 國光多效潤滑脂3號	軸承編號	UCPH210
軸封編號	N/A	皮帶(鏈條)編號	N/A

保養編號	保養項目	保養類別	週期	下次應保養	上次保養
20200501-20022153	軸承潤滑	月	1	2020/06/01	2020/04/01
20200501-20022154	輸送皮帶之偏斜	月	1	2020/06/01	2020/04/01
20200501-20022155	輸送皮帶鬆緊度	月	1	2020/06/01	2020/04/01

# 待保養設備資料表

日期：2020/05/01

場站	生物反應池	設備狀況	正常運轉
設備編號	MX-3022H	運轉時數	
設備名稱	生物反應池菌種選擇區攪拌機	應保養日期	2020/05/01
位置	生物反應池		
供應商	Chemineer(4JTQ-200)		
廠牌	NORD	電話	02-27955798
使用電壓	3 $\psi$ 380 KV 60 HZ	安培數	3.8 A
馬力數	2 HP	轉數	1110 RPM
油料編號	Esso-Spartan EP68	軸承編號	6306ZZE/6206ZZE-馬達 E32305J/22216E-減速機
軸封編號	N/A	皮帶(鏈條)編號	N/A

保養編號	保養項目	保養類別	週期	下次應保養	上次保養
20200501-20022192	軸承	月	1	2020/06/01	2020/04/01

# 待保養設備資料表

日期：2020/05/01

場站	二沉池	設備狀況	正常運轉
設備編號	CL-3112M	運轉時數	
設備名稱	二沉池刮泥機	應保養日期	2020/05/01
位置	二沉池		
供應商	Polychem		
廠牌	SEW	電話	02-26981698
使用電壓	3 $\psi$ 380 KV 60 HZ	安培數	1.53 A
馬力數	0.75 HP	轉數	1700 RPM
油料編號	Mobilger630	軸承編號	6203DU
軸封編號	N/A	皮帶(鏈條)編號	N/A

保養編號	保養項目	保養類別	週期	下次應保養	上次保養
20200501-20022145	軸承	月	1	2020/06/01	2020/04/01
20200501-20022146	NH-78鍊條	月	1	2020/06/01	2020/04/01
20200501-20022147	NH-78鍊條	月	1	2020/06/01	2020/04/01
20200501-20022148	NH-78鍊條鬆緊器	月	1	2020/06/01	2020/04/01
20200501-20022149	動力傳遞組件	月	1	2020/06/01	2020/04/01

# 待保養設備資料表

日期：2020/05/01

場站	加氯消毒池及放流泵站	設備狀況	正常運轉
設備編號	MX-4001A	運轉時數	
設備名稱	加氯消毒池混合井攪拌機	應保養日期	2020/05/01
位置	加氯消毒池及放流泵站		
供應商	Chemineer		
廠牌	NORD	電話	02-27955798
使用電壓	3ψ 380 KV 60 HZ	安培數	3.52 A
馬力數	1.5 HP	轉數	1650 RPM
油料編號	Mobil Shc624 Moilux Ep2	軸承編號	22213CC/NUP211E-馬達 32304A/32304J-減速機
軸封編號		皮帶(鏈條)編號	

保養編號	保養項目	保養類別	週期	下次應保養	上次保養
20200501-20022194	軸承	月	1	2020/06/01	2020/04/01

# 待保養設備資料表

日期：2019/01/08

場站	鼓風機房	設備狀況	正常運轉
設備編號	BL-3204D	運轉時數	4411
設備名稱	離心式鼓風機	應保養日期	2019/01/01
位置	鼓風機房		
供應商	HIBON		
廠牌	東元	電話	02-27725163
使用電壓	3ψ 6.9 KV 60 HZ	安培數	43.6 A
馬力數	470 HP 350 KW	轉數	3570 RPM
油料編號	Mobil630 Esso EP22 Mobil2,3 Esso 2,3	軸承編號	6316
軸封編號	15cmψ	皮帶(鏈條)編號	5V-1120

保養編號	保養項目	保養類別	週期	下次應保養	上次保養
20190108-20014275	檢視齒輪箱及加潤滑油	月	1	2019/02/01	2018/12/01

# 待保養設備資料表

列印編號：20200601-20020113

列印日期：2020/06/01

場站	鼓風機房	設備狀況	停止運轉
設備編號	BL-3242A	運轉時數	30826
設備名稱	渠道曝鼓風機	應保養日期	2020/06/01
位置	鼓風機房		
供應商	春鼎		
廠牌	東元	電話	03-3222533
使用電壓	3 $\phi$ 380 KV 60 HZ	安培數	206 A
馬力數	150 HP	轉數	1770 RPM
油料編號	國光牌齒輪油R150	軸承編號	22215CW33
軸封編號	12cm $\phi$	皮帶(鏈條)編號	5V-1120

保養項目	保養類別	週期	下次應保養	上次保養
鼓風機皮帶張力及磨耗情形	月	1	2020/07/01	2020/05/01