SH-FM-208 설비일상점검표 — 남은 확인 항목 (2026-10-26, 수정본9 기준)

대상: RELEASED/SH-FM-207-209/Rev00_v2(수정본9)의 SH-FM-208. 아래 값은 현장 표(차압 1호기)에서 가져온 것이며 담당자 확인 전입니다. 확인 결과는 직접 기재(임의 입력 금지). 이전 표(20261026)는 수정본5 기준이라 이 표로 대체.

No	구분	위치(셀)	현재 표기	확인할 내용	확인 방법(근거)	확인 결과수정값 / 확인자·일자
1	기준값	점검항목 3 에어유닛 압력 (G16)	"6 ~ 8 Bar", 방법 압력/게이지	① 게이지 눈금 단위가 Bar 인지 ② 6~8 이 설비 사양상 하한~상한인지 ③ 수치로 기록하는 항목인지(F45 "압력Gage 값은 수치로")	설비 사양서·게이지 실물·SH-WI-004	
2	기준값	점검항목 7 Air Compressor (G24)	"26 Bar 이상", 방법 압력/게이지	① 26 이 맞는 값인지(에어유닛 6~8 과 차이 큼 — 단위·소수점 오기 여부) ② 상한 필요 여부 ③ 어느 컴프레서 게이지를 보는지	컴프레서 사양·게이지 실물	
3	기준값	점검항목 1·2·4·5·6·8 (G12·G14·G18·G20·G22·G26)	정성 문구("작동 이상 없을 것", "연결부 이음 없을 것", "손상 없을 것", "정상 작동 여부", "리크 N.G 시료 검출 판정 여부")	① 문구 의미(4번 "이음 없을 것") ② 8번 N.G 시료 번호·보관 위치·판정 방법 ③ 문구 유지 또는 구체화	현장 작업자·SH-WI-004	
4	기준값	점검 주기 (H열, I열)	전 항목 "시업시", 주간·야간 각 1회	실제 운영과 같은지	현장 운영 확인	
5	기준값	적용 설비 (F9)	설비 NO "차압 1호기", LINE명 1동	다른 설비는 시트 복제 사용 — 기준값(6~8, 26)이 설비별로 같은지, 다르면 설비별 기준표 필요	설비 목록·설비별 사양	
6	문서 정합	B38 사진 설명	"사진: ① 설비 전체 ② 에어유닛 ③ 지그부 ④ 체결부 ⑤ 설비 측면 ⑥ 압력 게이지 ⑦ 터치패널" (수정본9)	사진 설명은 들어갔음. 사진 ②·⑥이 점검항목 3·7 부위로 연결되는지, 항목 1~8 과의 번호 대응을 따로 표기할지	담당부서 결정	
7	문서 정합	B4 관리 사항 · SQ 원문	"설비내 부착 게이지류 상/하한 식별 및 측정 실측값 일상점검표 기록관리"	SQ 원문상 208(일상점검표)과 209(게이지 상·하한 식별관리)의 관리 사항이 서로 바뀌었는지 확인	SQ 원문(SQ 3. 설비관리 3-1)	

담당자 확인 서명: _____ 확인일: _____ ※ 확인한 값만 기재하고, 모르는 칸은 "미확인"으로 적어 주세요. 확인 결과를 받으면 같은 Rev.00으로 SH-FM-208을 재개정합니다(승인은 사람).