SH-FM-208 설비일상점검표(각부위별사진도식화) 구본 회수 및 수령 확인 — 배포처: 생산팀

확인일: ____년 __월 __일　　확인자(품질): _____

현행본: 수정본11 (같은 Rev.00 재개정, 개정일 2026-09-01 기준, 배포일 2026-09-01 전제, 사용자 PC 2026-11-06 승인/배포) — 05_FINAL/RELEASED/SH-FM-207-209/Rev00. 배포처 생산팀, 수령 담당 지성규 부장(대장 수령 전제).

구본(수정본3, 5, 7, 9) 중 출력/배포한 것이 있으면 회수합니다. 없으면 비고에 '출력본 없음'으로 기재합니다. 노란 칸은 현장에서 직접 기재합니다.

수정본5는 SH-FM-208 사진 7장이 빠진 오류본이므로 사용 금지입니다.

No	문서번호	문서명	구분	판(수정본)	식별 포인트	수령 담당 (대장 수령 전제)	출력 매수/보관 위치	수령자 성명(실제)	수령일	서명	구본 회수일	회수 확인(서명)	비고
1	SH-FM-208	설비일상점검표(각부위별사진도식화)	현행본 교부	수정본11	현행: 현장 월간 점검표(31일 x 주/야), 점검항목 8개, 사진 7장 + 사진 설명 행(①~⑦), 문서상태 승인완료	생산팀 팀장 지성규 부장					해당 없음	해당 없음	
2	SH-FM-208	설비일상점검표(각부위별사진도식화)	구본 회수	수정본3	점검 항목/기준 미작성 틀(현장 점검표 구조 아님)	생산팀 팀장 지성규 부장							
3	SH-FM-208	설비일상점검표(각부위별사진도식화)	구본 회수	수정본5	현장 월간 점검표 구조이나 사진 7장 없음 — 오류본, 사용 금지	생산팀 팀장 지성규 부장							
4	SH-FM-208	설비일상점검표(각부위별사진도식화)	구본 회수	수정본7	현장 점검표 + 사진 7장, 보완 전(사진 설명 행 없음, 중복/해당 없는 안내 문구 남아 있음)	생산팀 팀장 지성규 부장							
5	SH-FM-208	설비일상점검표(각부위별사진도식화)	구본 회수	수정본9	내용은 수정본11과 동일(보완 반영본, 문서상태만 재승인) — 회수 후 수정본11로 교체	생산팀 팀장 지성규 부장							

현행본(수정본11) 수령 시 확인 항목

No	확인 항목					확인(O/X)	확인자 서명
1	문서번호, Rev.00, 문서상태 승인완료 표기가 있다						
2	(208) 사진 7장이 모두 인쇄되어 있고 사진 설명 행 ①~⑦이 있다						
3	구본(수정본3, 5, 7, 9)을 현장 비치 장소에서 모두 치웠다						

현행 배포본 정보 (MANIFEST 기준)

구분	파일명	SHA-256	크기(byte)
문서	SH-FM-207-209_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본11.xlsx	6ab30f0ddf1e9cac3908dd42c063b176ff856ae1c1eba13163ec521e3d9d6b04	362825
PDF	SH-FM-207-209_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본11.pdf	463d9f17f4e04a87a939d0623ce3ad7f229565d449c9bcde36d24b2d90a861d4	364973
배포본	SH-FM-207-209_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본11_배포본_20261106.pdf	463d9f17f4e04a87a939d0623ce3ad7f229565d449c9bcde36d24b2d90a861d4	364973