SH-FM-208 설비일상점검표(각부위별사진도식화) 구본 회수 및 수령 확인 — 배포처: 생산팀

확인일: ____년 __월 __일　　확인자(품질): _____

현행본: 수정본9 (같은 Rev.00 재개정, 개정일 2026-09-01 기준, 배포일 2026-09-01 전제) — 05_FINAL/RELEASED/SH-FM-207-209/Rev00_v2 의 SH-FM-208 시트(PDF 5쪽 중 해당 쪽).

구본 3종(수정본3, 5, 7) 중 출력·배포한 것이 있으면 회수합니다. 없으면 비고에 '출력본 없음'으로 기재합니다. 노란 칸은 현장에서 직접 기재합니다(수령 담당은 대장 수령 전제값이며 실제 수령자는 다를 수 있음).

수정본5는 사진 7장이 빠진 오류본이므로 사용 금지입니다.

No	구분	판(수정본)	식별 포인트(SH-FM-208)	수령 담당 (대장 수령 전제)	출력 매수/보관 위치	수령자 성명(실제)	수령일	서명	구본 회수일	회수 확인(서명)	비고
1	현행본 교부	수정본9	현장 월간 점검표(31일 x 주/야), 점검항목 8개, 사진 7장 + 사진 설명 행(①~⑦), 일일 확인과 월 결재 구분 안내, 보고 대상 '관리자' 표기, 문서정보/결재란/개정이력 포함	생산팀 팀장 지성규 부장					해당 없음	해당 없음	
2	구본 회수	수정본3	점검 항목/기준 미작성 틀(2026-10-08 배포). 현장 점검표 구조 아님	생산팀 팀장 지성규 부장							
3	구본 회수	수정본5	현장 월간 점검표 구조이나 사진 7장 없음 — 오류본, 사용 금지	생산팀 팀장 지성규 부장							
4	구본 회수	수정본7	현장 점검표 + 사진 7장 있음, 보완 전(사진 설명 행 없음, 중복/해당 없는 안내 문구(생산 팀장 보고 중복 줄, 유압유량) 남아 있음)	생산팀 팀장 지성규 부장							

현행본(수정본9) 수령 시 확인 항목

No	확인 항목				확인(O/X)	확인자 서명
1	표지 문서정보에 문서번호 SH-FM-208, Rev.00, 문서상태 승인완료 표기가 있다					
2	사진 7장이 모두 인쇄되어 있다(누락 없음)					
3	사진 설명 행 ①~⑦이 있다					
4	이상 발생 이력 칸이 일자(월 일 주/야) 표기로 되어 있다					
5	구본(수정본3, 5, 7)을 현장 비치 장소에서 모두 치웠다					

현행 배포본 정보 (MANIFEST 기준, SH-FM-207-209 워크북)

구분	파일명	SHA-256	크기(byte)
문서	SH-FM-207-209_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본9.xlsx	2b3cad6adfbbfa4bafbe693ee0ff6aca56b1c150660ba36517ea55e1da61e64e	362863
PDF	SH-FM-207-209_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본9.pdf	5f9941a0e5f7fd8f7d9549a0bbdd5c8452e854bd946fc65e9b0e058598b14c04	365298
배포본	SH-FM-207-209_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본9_배포본_20261016.pdf	5f9941a0e5f7fd8f7d9549a0bbdd5c8452e854bd946fc65e9b0e058598b14c04	365298