

Tipo de Documento: Registro		Código: GCC-FOR-018
		Versión: 1
	REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME	Vigencia: 20/01/2023
		Página: 1/2

1. Generalidades

1.1 Datos del Producto No Conforme

Nombre:	Hipoclorito de Sodio 10%
Lote:	02-FEB-26-618
Cliente/Proveedor:	QUIMPAC S.A.
Fecha de Hallazgo:	02 de febrero del 2026

2. Análisis

2.1 Descripción del Incumplimiento del Producto No Conforme

Por medio del Departamento de Calidad se revisaron 30 tanques (tambores) de Hipoclorito de Sodio al 10%. Se realizó un análisis organoléptico a cada uno de los tanques, encontrando que 1 tanque presenta partículas suspendidas dentro del producto. Por tanto, se colocó una etiqueta de producto no conforme en la parte superior del tanque.

De los 30 tanques analizados:

- 29 fueron liberados como **Producto Conforme**
- 1 fue notificado como **Producto No Conforme**

Realizado por: Marcelly Gamboa

Fecha: 03/02/2026

2.2 Análisis de Causa

La presencia de partículas extrañas dentro del producto puede ser una causa por un lavado ineficiente de los tanques. Al momento de colocar producto en un tanque mal lavado y con restos de contaminación dentro, ocasiona que el producto adquiera todo tipo de partículas, las cuales comienzan a flotar en la superficie del producto. Al momento de revisar el tanque, se evidencia contaminación por particulado y restos sólidos que pueden ocasionar contaminación a otros productos y procesos, o pueden contribuir a averías en los equipos que sean limpiados por el producto contaminado.

Realizado por: Marcelly Gamboa

Fecha: 03/02/2026

2.3 Tipo de Tratamiento

DETALLE
Corrección

Tipo de Documento: Registro		Código: GCC-FOR-018
		Versión: 1
	REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME	Vigencia: 20/01/2023
		Página: 2/2

X	Separación, contención, devolución o suspensión de la provisión de productos
	Reproceso
	Reclasificación del producto
	Aprobación bajo concesión
	Rechazo
	Destrucción
X	Otro (Especificar) Reposición de producto

3. Plan de Acción

ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS	RESPONSABLE	PLAZO
Identificar el producto no conforme	Departamento de Calidad	02/02/2026
Comunicar al Departamento de Compras, Producción y Bodega	Departamento de Calidad	03/02/2026
Realizar comunicado al proveedor	Departamento de Compras	A partir de la notificación
Entrega de tanque de reposición	Departamento de Compras/Departamento de Logística	Próxima entrega
Liberación del tanque de reposición	Departamento de Calidad	Próxima entrega

Realizado por: Marcelly Gamboa

Fecha: 03/02/2026

4. Seguimiento y Verificación

Esta sección debe ser completada por personal externo del proceso al cual se le detectó el incumplimiento, puedes ser auditores internos.

4.1 Resultados Obtenidos

4.2 Verificación




Elaborado por: Ing. Marcelly Gamboa Fecha: 03/02/2026	Revisado por: Microbiol. Diyanitza Pérez Fecha: 03/02/2026
--	---