

의약품 해외 제조소 현지실사 결과

1 제조소 현황(Name and Full Address of the Inspected Site)

- 제조소명: Janssen-Ortho LLC
- 소재지: State Road 933 Km 0.1 Mamey Ward, Gurabo, Puerto Rico (PR) 00778, United States (USA)

2 실태조사 개요(Overview of the Inspection)

- 실사 목적: 「약사법」 제69조의5 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제87조의3에 따라 수입의약품 해외제조소의 GMP 준수 여부 등을 확인하기 위하여 의약품 해외 제조소 실태조사를 실시
- 실사 방식: 현지실사
- 실사 기간: 2026.3.10. ~ 2026.3.12. (3일)
- 실사자

기관	부서
대전지방식품의약품안전청	의료제품안전과
대전지방식품의약품안전청	의료제품안전과

3 실태조사 결과(Inspection Results)

- 실사 대상 제형 및 제조방법

제형	비고
비무균-일반제제-내용고형제	완제

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과: 지적(보완)사항(Deficiencies) 있음

분야 ¹⁾	구분 ²⁾	근거 법령	지적(보완)사항 요약	비고
시험실	기타	[별표 1] 제7.1호	조제 시액에 대한 유효기간 설정 근거를 마련할 것	보완완료

1) GMP 감시 분야(6개): 품질, 시설장비, 제조, 시험실, 원자재, 포장표시

2) PIC/S 정의에 따라 중대, 중요, 기타로 작성



식품의약품안전처

의약품관리과