

의약품 해외 제조소 현지실사 결과

1 제조소 현황(Name and Full Address of the Inspected Site)

- 제조소명: Bausch Health Companies Inc.
- 소재지: 100 LifeSciences Parkway, Steinbach, MB, R5G 1Z7, Canada

2 실태조사 개요(Overview of the Inspection)

- 실사 목적: 「약사법」 제69조의5 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제87조의3에 따라 수입의약품 해외제조소의 GMP 준수 여부 등을 확인하기 위하여 의약품 해외 제조소 실태조사를 실시
- 실사 방식: 현지실사
- 실사 기간: 2026.2.24. ~ 2026.2.26. (3일)
- 실사자

기관	부서
경인지방식품의약품안전청	의료제품안전과
경인지방식품의약품안전청	의료제품안전과

3 실태조사 결과(Inspection Results)

- 실사 대상 제형 및 제조방법

제형	비고
비무균-일반제제-내용고형제	완제

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과: 지적(보완)사항(Deficiencies) 없음



식품의약품안전처

의약품관리과