

의약품 해외 제조소 현지실사 결과

1 제조소 현황(Name and Full Address of the Inspected Site)

- 제조소명: Sohan Healthcare Pvt. Ltd.
- 소재지: D-30, Kurkumbh MIDC, Taluka - Daund, District - Pune (Pin - 413 802), State - Maharashtra, India

2 실태조사 개요(Overview of the Inspection)

- 실사 목적: 「약사법」 제69조의5 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제87조의3에 따라 수입의약품 해외제조소의 GMP 준수 여부 등을 확인하기 위하여 의약품 해외 제조소 실태조사를 실시
- 실사 방식: 현지실사
- 실사 기간: 2026.4.7. ~ 2026.4.9. (3일)
- 실사자

기관	부서
식품의약품안전처	의약품관리과
광주지방식품의약품안전청	의료제품안전과

3 실태조사 결과(Inspection Results)

- 실사 대상 제형 및 제조방법

제조방법	비고
비무균-일반제제-합성	원료

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과: 지적(보완)사항(Deficiencies) 있음

분야 ¹⁾	구분 ²⁾	근거 법령	지적(보완)사항 요약	비고
품질	기타	[별표 1의2] 제2.2호	문서의 승인 및 일탈의 조사·기록과 관련된 품질부서의 책임을 명확히 수립하고 관련된 시정·예방조치 계획을 제출할 것	보완완료
품질	기타	[별표 1의2] 제6호	주요 문서 및 기록에 대한 백업 절차를 명확히 수립하여 관리할 것	보완완료
품질	기타	[별표 1의2] 제13호	변경관리에 대한 타당한 자료 및 변경사항 통보 절차 등을 적절히 마련할 것	보완완료
시설 장비	기타	[별표 1의2] 제3.2호	작업복을 절차서와 동일하게 관리하고, 신발 등 세탁 절차를 명확히 설정할 것	보완완료
시설 장비	기타	[별표 1의2] 제10호	품목의 보관 조건을 고려하여, 온도 기준이 설정된 보관소에서 보관할 것	보완완료
제조	기타	[별표 1의2] 제5호	시간 허용 오차 범위와 오차 발생 시 동기화 수행 절차를 명확히 설정할 것	보완완료
제조	기타	[별표 1의2] 제8호	포장 공정 시 사용하는 장갑의 세척 및 관리 절차를 명확히 수립하여 관리할 것	보완완료

분야 ¹⁾	구분 ²⁾	근거 법령	지적(보완)사항 요약	비고
제조	기타	[별표 1의2] 제12호	공정밸리데이션 내 중요품질속성에 대한 사항을 포함하여 관리할 것	보완완료
시험실	기타	[별표 1의2] 제11호	1차 포장자재의 무게 측정 허용 오차 범위 설정에 대한 타당한 근거를 제출할 것	보완완료

1) GMP 감시 분야(6개): 품질, 시설장비, 제조, 시험실, 원자재, 포장표시

2) PIC/S 정의에 따라 중대, 중요, 기타로 작성



식품의약품안전처

의약품관리과