

의약품 제조소 GMP 정기실태조사(정기실사) 결과

1 제조소 현황(Name & full address of the Inspected site)

- 제조소명: 경남산소
- 소재지: 경상남도 창원시 의창구 팔용로371번길 13

2 실태조사 개요(Overview of the inspection)

- 실사 목적: 「약사법」 제38조의3 및 제69조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령) 제48조의4 및 [별표 1]의 제조 및 품질관리기준에 따라 의약품 GMP 준수 여부를 확인·조사하기 위하여 의약품 제조소 정기실태조사를 실시
- 실사 방식: 현장조사 외 조사
- 실사 기간: 2026. 4. 13.(월)(1일간)
- 실사부서

기관	부서
부산지방식품의약품안전청	의료제품안전과

3 실태조사 결과(Inspection Results)

- 실사 대상 제형 및 제조방법

제조업체	제형	비고
경남산소	비무균-일반제제-의료용고압가스	완제

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과 지적(보완)사항(Deficiencies)

분야 ¹⁾	구분 ²⁾	근거 법령	지적(보완)사항 요약	비고 ³⁾
품질경영	기타	[별표 18] 2. 의약품 품질시스템	제조소 총람 중 의약품 품질시스템에 대한 내용을 확인할 수 없음.	보완완료
시설 및 장비	기타	[별표 18] 4.2.2 청소 및 소독	제조소 총람 중 청소 및 소독에 관한 내용을 확인할 수 없음.	보완완료
	기타	[별표 18] 4.2.3 컴퓨터화 시스템	제조소 총람 중 컴퓨터화 시스템에 대한 내용을 확인할 수 없음.	보완완료
제조	기타	[별표 18] 6.2 공정밸리데 이션	제조소 총람 중 공정밸리데이션에 대한 내용을 확인할 수 없음.	보완완료

-
- 1) GMP 감시 분야(6개): 품질경영, 시설장비, 제조, 시험실, 원자재, 포장표시
 - 2) 지적사항은 PIC/S 정의에 따라 중대, 중요, 기타로 구분됨
 - 지적사항 중 '중대·중요' 건은 행정처분 부과, '기타' 건은 시정·보완토록 함
 - 행정처분 부과가 확정되면 '의약품안전나라 행정처분정보'를 통해 공개됨
 - '중대·중요' 지적사항은 보완 완료 후, '기타' 지적사항은 이행계획의 타당성이 인정되는 경우 GMP 적합판정서를 발급함
 - 3) 지적사항에 대한 후속조치 현황 등 참고사항



식품의약품안전처

부산지방식품의약품안전청

의 료 제 품 안 전 과