

# 의약품 해외 제조소 현지실사 결과

## 1 제조소 현황

- 제조소명 : Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.
- 소재지 : Via delle Groane, 126, 20024 Garbagnate Milanese (MI), Italy

## 2 실태조사 개요

- 실태조사 목적 : 「약사법」 제69조의5 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제87조의3에 따라 의약품 해외제조소 현지실사 실시
- 실태조사 기간 : 2022.05.24. ~ 2022.05.26. (3일)
- 실태조사자

| 소속         | 부서      | 성명  |
|------------|---------|-----|
| 대구식품의약품안전청 | 의료제품안전과 | 김혜령 |
| 경인식품의약품안전청 | 의료제품안전과 | 추혜영 |

## 3 실태조사 결과

- 실태조사 대상 품목

| 수입업체      | 제품명        | 비고     |
|-----------|------------|--------|
| 바이엘코리아(주) | [REDACTED] | 비무균/완제 |
| 바이엘코리아(주) | [REDACTED] | 비무균/완제 |
| 바이엘코리아(주) | [REDACTED] | 비무균/완제 |
| 바이엘코리아(주) | [REDACTED] | 비무균/완제 |

- 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 실시상황 평가결과 : 적합  
※ 지적사항 없음



식품의약품안전처  
의약품관리과