

의약품 해외 제조소 현지실사 결과

1 제조소 현황

- 제조소명 : Baxter Healthcare S.A.
- 소재지 : Moneen Road, Castlebar, Co Mayo, Ireland

2 실태조사 개요

- 실태조사 목적 : 「약사법」 제69조의5 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제87조의3에 따라 의약품 해외제조소 현지실사 실시
- 실태조사 기간 : 2022.09.20. ~ 2022.09.22. (3일)
- 실태조사자

소속	부서	성명
경인식품의약품안전청	의료제품안전과	추현실
경인식품의약품안전청	의료제품안전과	안창수

3 실태조사 결과

- 실태조사 대상 품목

수입업체	제품명	비고
(주)박스터	피지오닐액1.5%	무균/완제
(주)박스터	피지오닐액2.5%	무균/완제

- 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 실시상황 평가결과 : 적합
※ 지적사항 없음



식품의약품안전처
의약품관리과