

의약품 해외 제조소 실사 결과

1 제조소 현황

- 제조소명 : Lonza K.K.
- 소재지 : 4-3-36 Minamihashimoto, Chuo-ku, Sagami-hara-City, Kanagawa, 252-0253, Japan (일본)

2 실태조사 개요

- 실태조사 목적 : 「약사법」 제42조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제5조 및 [별표 1] 의약품 제조 및 품질관리기준에 따라 완제의약품 사전 GMP 평가를 위한 해외제조소 비대면실사 실시
- 실태조사 기간 : 2022. 06. 15. ~ 2022. 06. 17. (3일)
- 실태조사자

소속	부서	성명
식품의약품안전처	의약품품질과	박미자
식품의약품안전처	의약품품질과	정인식

3 실태조사 결과

- 실태조사 대상 품목

수입업체	제품명	비고
주식회사엘캡슐	엘캡슐론자히프로멜로오스공캡슐0호	캡슐제/ 비무균
	엘캡슐론자히프로멜로오스공캡슐1호	
	엘캡슐론자히프로멜로오스공캡슐2호	

- 실태조사 목적에 따라 GMP 실시상황 평가결과 적합



식품의약품안전처
의약품품질과