

의약품 해외 제조소 현지실사 결과

1 제조소 현황

- 제조소명 : Kashima Plant, Eisai Co., Ltd.
- 소재지 : 22 Sunayama, Kamisu-shi, Ibaraki-ken, 314-0255, Japan

2 실태조사 개요

- 실태조사 목적 : 「약사법」 제69조의5 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제87조의3에 따라 의약품 해외제조소 현지실사 실시
- 실태조사 기간 : 2023.06.20. ~ 2023.06.22. (3일)
- 실태조사자

소속	부서	성명
부산식품의약품안전청	의료제품안전과	강순일
서울식품의약품안전청	의약품안전관리과	김동혁

3 실태조사 결과

- 실태조사 대상 품목

수입업체	성분명	비고
한국에자이(주)	라베프라졸나트륨	비무균/원료

- 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 실시상황 평가결과 : 적합
※ 지적사항 없음



식품의약품안전처
의 약 품 관 리 과