

의약품 해외 제조소 현지실사 결과

1 제조소 현황

- 제조소명 : North China Pharmaceutical Co., Ltd.
- 소재지 : No.18 Yangzi Road, Economic and Technological Development Zone, Shijiazhuang, Hebei Province, P.R.China

2 실태조사 개요

- 실태조사 목적 : 「약사법」 제69조의5 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제87조의3에 따라 의약품 해외제조소 현지실사 실시
- 실태조사 기간 : 2023.11.7. ~ 2023.11.9. (3일)
- 실태조사자

소속	부서	성명
대전식품의약품안전청	의료제품안전과	김정우
대전식품의약품안전청	의료제품안전과	서준석

3 실태조사 결과

- 실태조사 대상 품목

수입업체	제품명	비고
(주)파마피아	세팔렉신수화물	비무균/원료

- 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 실시상황 평가결과 : 보완
- 지적사항 분류 :

분야	구분	근거법령	지적사항 요약

분야	구분	근거법령	지적사항 요약



식품의약품안전처
의 약 품 관 리 과