

의약품 해외 제조소 현지실사 결과

1 제조소 현황

- 제조소명 : Haupt Pharma Wülfing GmbH
- 소재지 : Bethelner Landstraße 18, D-31028 Gronau, Germany

2 실태조사 개요

- 실태조사 목적 : 「약사법」 제69조의5 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제87조의3에 따라 의약품 해외제조소 현지실사 실시
- 실태조사 기간 : 2024.2.20. ~ 2024.2.22. (3일)
- 실태조사자

소속	부서	성명
서울식품의약품안전청	의약품안전관리과	조종호
경인식품의약품안전청	의료제품안전과	김동주

3 실태조사 결과

- 실태조사 대상 품목

수입업체	성분명	비고
(주)대웅제약	아사콜디알정1600밀리그램 (메살라진)	비무균/완제

- 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 실시상황 평가결과 : 보완
- 지적사항 분류 : 기타 4건

분야	구분	근거법령	지적사항 요약
시설 관리	기타	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표 1의2] 제4호	작업소 내 온·습도 센서 위치를 적절하게 설정할 것

분야	구분	근거법령	지적사항 요약
시설 관리	기타	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표 1의2] 제4호	제조공정 중 온·습도가 적절하게 유지될 수 있도록 관리할 것
밸리 데이 션	기타	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표 1의2] 제12호	수동 세척하는 설비에 대한 밸리데이션 주기를 적절하게 설정할 것
밸리 데이 션	기타	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표 1의2] 제12호	제조장비의 세척 검증을 적절하게 수행할 것



식품의약품안전처

의 약 품 관 리 과