

의약품 제조소 실태조사 결과

1 제조소 현황

- 제조소명: 주식회사삼현제약
- 소재지: 인천광역시 강화군 하점면 강화대로967번길 22 1층 일부, 2층(시험실)

2 실태조사 개요

- 실사 목적: 「약사법」 제31조 및 제38조의2, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령) 제4조, 제48조의2 및 [별표 1]의 의약품 제조 및 품질관리기준에 따라 완제의약품 제조소에 대한 GMP 적합판정을 위하여 제조소 실태조사를 실시
- 실사 방식: 현장실사
- 실사 기간: 2023. 02. 22 ~ 02. 24. (3일)
- 실사자

소속	부서	성명
경인지방식품의약품안전청	의료제품실사과	김혜정
경인지방식품의약품안전청	의료제품실사과	신위환

3 실태조사 결과

- 실사 대상 대상 품목

제조업체	제품(성분)명	비고
주식회사삼현제약	삼현포비돈요오드액	완제의약품-비무균- 일반제제-외용액제

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과: 적합



경인지방식품의약품안전청

의 료 제 품 실 사 과