

의약품 제조소 실태조사 결과

1 제조소 현황

- 제조소명: 주식회사큐러블
- 소재지: 경기도 화성시 동탄대로23길 93 아너스카이 10층

2 실태조사 개요

- 실사 목적: 「약사법」 제31조 및 제38조의2, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령) 제4조, 제48조의2 및 [별표 1의2]의 원료의약품 제조 및 품질관리기준에 따라 원료의약품 제조소에 대한 GMP 적합판정을 위하여 제조소 실태조사를 실시
- 실사 방식: 현장실사
- 실사 기간: 2024. 01. 24 ~ 01. 26. (3일)
- 실사자

소속	부서	성명
경인지방식품의약품안전청	의료제품실사과	김혜정
경인지방식품의약품안전청	의료제품실사과	김여진

3 실태조사 결과

- 실사 대상 대상 품목

제조업체	제품(성분)명	비고
주식회사큐러블	큐러블클로르페니라민말레산염 (원료)	원료의약품-비무균- 일반제제-합성

- 원료의약품 제조 및 품질관리기준(BGMP) 평가 결과: 적합



경인지방식품의약품안전청

의 료 제 품 실 사 과