

의약품 사전 GMP 평가 실태조사(실사) 결과

1 제조소 현황

- 제조소명: Huanggang Yinhe Aarti Pharmaceutical Co.,Ltd.
- 소재지: NO.159, YINGBIN ROAD, HUANGZHOU RAILWAY STATION
ECONOMIC TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE, HUANGGANG,
HUBEI, CHINA (중국)

2 실태조사 개요

- 실사 목적: 「약사법」 제42조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령) 제15조 및 [별표 1의2]의 제조 및 품질관리기준에 따라 수입 원료의약품 등록을 위하여 의약품 해외제조소 실태조사를 실시
- 실사 방식: 비대면실사
- 실사 기간: 2022. 8. 17. ~ 2022. 8. 19. (3일)
- 실사자

소속	부서	성명
식품의약품안전처	의약품품질과	홍진규
식품의약품안전처	의약품품질과	이혜민

3 실태조사 결과

- 실사 대상 품목

수입업체	제품명	비고
에이치케이이노엔(주)	메트로니다졸(Metronidazole)	비무균/DMF

- 실사 결과: 적합



식품의약품안전처
의약품품질과