

의약품 해외 제조소 현지실사 결과

1 제조소 현황

- 제조소명 : Bayer Bitterfeld GmbH
- 소재지 : Salegaster Chaussee 1, OT Greppin, D-06803
Bitterfeld-Wolfen, Germany

2 실태조사 개요

- 실사 목적 : 「약사법」 제69조의5 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제87조의3에 따라 수입의약품 해외제조소의 GMP 준수 여부 등을 확인하기 위하여 의약품 해외제조소 실태조사를 실시
- 실사 방식 : 현지실사
- 실사 기간 : 2024.9.24. ~ 2024.9.26. (3일)
- 실사자

소속	부서	성명
대전식품의약품안전청	의료제품안전과	김정우
대전식품의약품안전청	의료제품안전과	정희원

3 실태조사 결과

- 실사 대상 품목

수입업체	성분명	비고
바이엘코리아(주)	바이엘아스피린정500밀리그램	비무균/완제

- 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 평가결과 : 지적(보완)사항 있음
- 지적(보완)사항 분류 : 기타 5건

분야	구분	근거법령	지적사항 요약
밸리 데이 션	기타	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표 1] 제6호	검체채취도구의 세척 검증을 적절하게 수행할 것
시설 관리	기타	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표 1] 제2호	붕해도시험, 마손도시험, 기밀도시험 장비 사용기록을 문서화할 것
품질 관리	기타	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표 1] 제7호	저울 사용기록을 문서화할 것
품질 관리	기타	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표 1] 제7호	시험 결과값의 근거자료(raw data, meta data)를 적절하게 보관할 것
위생 관리	기타	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표 1] 제9호	검체채취도구의 세척기록을 문서화하고, 세척 상태를 확인할 수 있도록 관리할 것



식품의약품안전처

의 약 품 관 리 과