

의약품 사전 GMP 평가 실태조사 결과

1 제조소 현황

- 제조소명: Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd
- 소재지: No.2 Rongyang 1st Road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu Province, P.R. China (중국)

2 실태조사 개요

- 실사 목적: 「약사법」 제42조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령) 제15조 및 [별표 1의2]의 제조 및 품질관리기준에 따라 수입 원료의약품 등록을 위하여 의약품 해외제조소 실태조사를 실시
- 실사 방식: 현지 실사
- 실사 기간: 2024.2.26. ~ 2.28. (3일)
- 실사자

소속	부서	성명
식품의약품안전처	의약품품질과	이원희
식품의약품안전처	의약품품질과	정수경

3 실태조사 결과

- 실사 대상 품목

수입업체	제품명	비고
(주)삼오제약	-	비무균/DMF

- 실사 결과: 적합



식품의약품안전처
의약품품질과