

의약품 해외 제조소 현지실사 결과

1 제조소 현황

- 제조소명 : Fuji Chemical Industries Co., Ltd., Gohkakizawa Plant
- 소재지 : 1 Gohkakizawa, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama 930-0397 Japan

2 실태조사 개요

- 실사 목적 : 「약사법」 제69조의5 및 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 제87조의3에 따라 수입의약품 해외제조소의 GMP 준수 여부 등을 확인하기 위하여 의약품 해외제조소 실태조사를 실시
- 실사 방식 : 현지실사
- 실사 기간 : 2025.2.18. ~ 2025.2.20. (3일)
- 실사자

소속	부서	성명
경인지방식품의약품안전청	의료제품안전과	김현지
경인지방식품의약품안전청	의료제품안전과	김나리

3 실태조사 결과

- 실사 대상 품목

수입업체	성분명	비고
제이더블유중외제약(주)	실로도신	비무균/원료

- 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 평가결과 : 지적(보완)사항 있음

분야	구분*	근거법령	지적사항 요약
허가 관리	-	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표 1의2] 제1의2호	*****

분야	구분*	근거법령	지적사항 요약
허가 관리	-	의약품 등의 안전에 관한 규칙 [별표 1의2] 제1의2호	***** *****

* 수입업체의 지적(보완)사항을 포함하고 있어 구분 생략



식품의약품안전처

의 약 품 관 리 과