

의약품 제조소 GMP 정기실태조사(정기실사) 결과

1 제조소 현황(Name & full address of the Inspected site)

- 제조소명: 경원산소(주)
- 소재지: 강원특별자치도 원주시 우산공단길 149

2 실태조사 개요(Overview of the inspection)

- 실사 목적: 「약사법」 제38조의3 및 제69조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령) 제48조의4 및 [별표 1], [별표3의3]의 제조 및 품질관리기준에 따라 의약품 GMP 준수 여부를 확인·조사하기 위하여 의약품 제조소 정기실태조사를 실시
- 실사 방식: 현장실사
- 실사 기간: 2025. 10. 21. ~ 10. 22. (2일)
- 실사부서

기관	부서
서울지방식품의약품안전청	의약품안전관리과

3 실태조사 결과(Inspection Results)

- 실사 대상 제형 및 제조방법

제조업체	제형	비고
경원산소(주)	비무균-일반제제(의료용 고압가스)-가스제 (의료용 고압가스)	완제

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과: 지적(보완)사항(Deficiencies)

분야 ¹⁾	구분 ²⁾	근거 법령	지적(보완)사항 요약 ³⁾	비고
시험실	기타	[별표3의3]제7.1호	일부 시험기준의 단위를 품목신고 기준(공정서)과 상이하게 관리함.	보완완료

1) GMP 감시 분야(6개): 품질경영, 시설장비, 제조, 시험실, 원자재, 포장표시

2) PIC/S 정의에 따라 중대, 중요, 기타로 작성

3) 지적사항 중 '중대·중요' 건은 행정처분 부과, '기타' 건은 시정·보완토록 함

행정처분 부과가 확정되면 '의약품안전나라 행정처분정보'를 통해 공개됨

'중대·중요' 지적사항은 보완 완료 후, '기타' 지적사항은 이행계획 확인 후 타당성이 인정되는 경우 GMP 적합판정서 발급함



식품의약품안전처
서울지방식품의약품안전청

의약품안전관리과