

의약품 제조소 GMP 정기실태조사(정기실사) 결과

1 제조소 현황(Name & full address of the Inspected site)

- 제조소명: (주)퓨처캠(제2공장)
- 소재지: 서울특별시 성동구 성수일로10길 26 하우스디 세종타워 14층 1403호~1405호 (원료의약품)

2 실태조사 개요(Overview of the inspection)

- 실사 목적: 「약사법」 제38조의3 및 제69조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령) 제48조의4 및 [별표 1의2]의 제조 및 품질관리기준에 따라 의약품 GMP 준수 여부를 확인·조사하기 위하여 의약품 제조소 정기실태조사를 실시
- 실사 방식: 현장실사
- 실사 기간: 2025. 8. 6. ~ 2025. 8. 8. (3일)
- 실사부서

기관	부서
서울지방식품의약품안전청	의약품안전관리과

3 실태조사 결과(Inspection Results)

- 실사 대상 제형 및 제조방법

제조업체	제조방법	비고
(주)퓨처캠(제2공장)	비무균-일반제제-합성	원료

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과: 지적(보완)사항(Deficiencies) 있음

분야 ¹⁾	구분 ²⁾	근거 법령	지적(보완)사항 요약 ³⁾	비고
시설장비	기타	[별표 1의 2] 제4호 나목	차압 관리 미흡	이행계획서 타당성 인정
	기타	[별표 1의 2] 제5호 아목	장비 시간 관리 미흡	보완완료
제조	기타	[별표 1의 2] 제6.1호 나목, 제6.2호 가목, 제8.1호 가목	제조기록서 작성 미흡	보완완료
제조	기타	[별표 1의 2] 제6.2호 가목	제품표준서 내 제조공정흐름도 및 제조방법 작성 미흡	이행계획서 타당성 인정
원자재	기타	[별표 1의 2] 제7호 가목	일부 자재 관리 기준 부재	보완완료
시험실	기타	[별표 1의 2] 제11.1호 자목	부피측정용 유리기구 및 배지 관리 미흡	보완완료

1) GMP 감시 분야(6개): 품질경영, 시설장비, 제조, 시험실, 원자재, 포장표시

2) PIC/S 정의에 따라 중대, 중요, 기타로 작성

3) 지적사항 중 '중대·중요' 건은 행정처분 부과, '기타' 건은 시정·보완토록 함

행정처분 부과가 확정되면 '의약품안전나라 행정처분정보'를 통해 공개됨

'중대·중요' 지적사항은 보완 완료 후, '기타' 지적사항은 이행계획 확인 후 타당성이 인정되는 경우 GMP 적합판정서 발급함



식품의약품안전처

서울지방식품의약품안전청

의 약 품 안 전 관 리 과