

의약품 제조소 GMP 정기실태조사(정기실사) 결과

1 제조소 현황(Name & full address of the Inspected site)

- 제조소명: 원광제약(주)(제2공장)
- 소재지: 전북특별자치도 익산시 삼기면 미륵사지로 795-20

2 실태조사 개요(Overview of the inspection)

- 실사 목적: 「약사법」 제38조의3 및 제69조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령) 제48조의4 및 [별표 1]의 제조 및 품질관리기준에 따라 의약품 GMP 준수 여부를 확인·조사하기 위하여 의약품 제조소 정기실태조사를 실시
- 실사 방식: 현장실사
- 실사 기간: 2025. 6. 10. ~ 2025. 6. 13. (4일)
- 실사부서

기관	부서
광주지방식품의약품안전청	의료제품안전과

3 실태조사 결과(Inspection Results)

- 실사 대상 제형 및 제조방법

제조업체	제형	비고
원광제약(주)(제2공장)	비무균-일반제제-내용고형제	완제
	비무균-일반제제-내용액제	

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과 지적(보완)사항(Deficiencies)

분야 ¹⁾	구분 ²⁾	근거 법령	지적(보완)사항 요약	비고 ³⁾
시험실	중요	[별표 1] 제7.1호	완제품 일부 시험항목 미실시에 대한 시정조치, 재발방지대책 마련 필요	보완 완료
	기타	[별표 1] 제7.1호	시약 입고절차, 시험 상세 기록방안, 원료 보관용 검체 보관기한 기준 마련 미흡	보완 완료
시설장비	기타	[별표 1] 제2.1호	방충방서 설비 관리 및 배관 표시 미흡, 설비 점검정 계획 및 검토 미흡	보완 완료
	기타	[별표 1] 제2.3호	청정등급 정기적 점검을 위한 샘플링 위치 명확화 필요	보완 완료
품질경영	기타	[별표 1] 제3.3호	원자재 제조업자 평가 관리 미흡	보완 완료
	기타	[별표 1] 제7.3호	완제품 제품품질평가 내용 중 일부 포장단위 미포함	보완 완료

제조	기타	[별표 1] 제4.1호	제품표준서 상 원료 시험검체량 오기재 자재, 완제품 기준 및 시험방법 일부 미포함	보완 완료
	기타	[별표 1] 제6.4호	세척밸리데이션 정기 재평가 방법 명확화 및 DHT, CHT, 샘플링 위치 설정, 대표 주성분 설정에 대한 타당성 미흡	보완 완료
	기타	[별표 1] 제8.1호	작업 전 시설 및 기구의 청결상태 확인 절차 및 원료 칭량 값 기록 방안 미흡, 제조지시 및 기록서 상세 기록 필요	보완 완료
포장표시	기타	[별표 1] 제8.2호	포장라인 중 인쇄되는 자재의 인쇄 확인 절차 마련 필요	보완 완료
	기타	[별표 1] 제8.3호	반품 및 재포장 관련 운영중인 서식, 보관장소를 자사 기준서에 반영 필요	보완 완료
원자재	기타	[별표 1] 제10.2호	재입고 제품, 완제품의 보관 및 처리 절차 마련 필요, 보관소 온습도계 위치 설정에 대한 근거 및 온도 일탈처리 절차 미흡	보완 완료
	기타	[별표 1] 제10.4호	완제품보관소 내 수량 관리 미흡	보완 완료

1) GMP 감시 분야(6개): 품질경영, 시설장비, 제조, 시험실, 원자재, 포장표시

2) 지적사항은 PIC/S 정의에 따라 중대, 중요, 기타로 구분됨

- 지적사항 중 '중대·중요' 건은 행정처분 부과, '기타' 건은 시정·보완토록 함

- 행정처분 부과가 확정되면 '의약품안전나라 행정처분정보'를 통해 공개됨

- '중대·중요' 지적사항은 보완 완료 후, '기타' 지적사항은 이행계획의 타당성이 인정되는 경우 GMP 적합판정서를 발급함

3) 지적사항에 대한 후속조치 현황 등 참고사항



광주지방식품의약품안전청

의 료 제 품 안 전 과