

의약품 제조소 GMP 정기실태조사(정기실사) 결과

1 제조소 현황(Name & full address of the Inspected site)

- 제조소명: (주)케이에스제약
- 소재지: 전라남도 화순군 화순읍 산단길 126

2 실태조사 개요(Overview of the inspection)

- 실사 목적: 「약사법」 제38조의3 및 제69조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령) 제48조의4 및 [별표 1]의 제조 및 품질관리기준에 따라 의약품 GMP 준수 여부를 확인·조사하기 위하여 의약품 제조소 정기실태조사를 실시
- 실사 방식: 현장실사
- 실사 기간: 2025. 6. 17. ~ 2025. 6. 19. (3일)
- 실사부서

기관	부서
광주지방식품의약품안전청	의료제품안전과

3 실태조사 결과(Inspection Results)

- 실사 대상 제형 및 제조방법

제조업체	제형	비고
(주)케이에스제약	비무균-일반제제-내용고형제	완제

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과 지적(보완)사항(Deficiencies)

분야 ¹⁾	구분 ²⁾	근거 법령	지적(보완)사항 요약	비고 ³⁾
시설장비	기타	[별표 1] 제2.1호	청량부스 오염관리 방안 미흡, 작업복 세탁을 위한 동선 및 공간 부적절	보완 완료
	기타	[별표 1] 제2.3호	반제품보관실의 온습도 유지관리를 위한 점검방안 미흡	보완 완료
	기타	[별표 1] 제9.3호	세척한 제조 설비(스쿱)의 식별 및 CHT 관리방안 미흡	보완 완료
품질경영	기타	[별표 1] 제3.3호	원자재 제조업자 평가 시 평가방법 상세화 필요	보완 완료
	기타	[별표 1] 제4호	제조소총람(SMF) 구성 중 일부 내용 (품질위험관리, 제품품질평가 등) 미포함	보완 완료
	기타	[별표 1] 제11호	모의회수에 관한 절차 마련 필요	보완 완료

시험실	기타	[별표 1] 제7.1호	배지의 구분 보관방안 및 배양기 ·냉동고 온도 일탈 관리방안 미흡, 안정성챔버 일탈관리 기준 설정 근거 및 안정성 챔버 온도 일탈처리 미흡	보완 완료
제조	기타	[별표 1] 제9.2호	완제품보관소 및 원자재시험중대기실 내 보행충 관리방안 미흡, 착용 전후 작업복 구분 보관 방안 미흡, 집진기, 청량부스 청소 절차 및 확인(점검) 방안 마련 미흡, 타정실 내 유휴설비 외관 청소 상태 미흡, 정기청소에 관한 기록 방안 미흡	보완 완료
원자재	기타	[별표 1] 제10.2호	냉장원료의 온도 유지관리를 위한 냉장 챔버 점검방안 미흡	보완 완료

- 1) GMP 감시 분야(6개): 품질경영, 시설장비, 제조, 시험실, 원자재, 포장표시
- 2) 지적사항은 PIC/S 정의에 따라 중대, 중요, 기타로 구분됨
 - 지적사항 중 '중대·중요' 건은 행정처분 부과, '기타' 건은 시정·보완토록 함
 - 행정처분 부과가 확정되면 '의약품안전나라 행정처분정보'를 통해 공개됨
 - '중대·중요' 지적사항은 보완 완료 후, '기타' 지적사항은 이행계획의 타당성이 인정되는 경우 GMP 적합판정서를 발급함
- 3) 지적사항에 대한 후속조치 현황 등 참고사항



광주지방식품의약품안전청

의 료 제 품 안 전 과