

의약품 해외제조소 실태조사(실사) 결과

1 제조소 현황(Name & full address of the Inspected site)

- 제조소명: KinOmegaBiopharm Inc.
- 소재지: No.161, South Yinghuashan Road, Shifang, Deyang City, Sichuan, China

2 실태조사 개요(Overview of the inspection)

- 실사 목적: 「약사법」 제69조의5, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령) 제87조의3 에 따라 [별표 1의2] 제조 및 품질관리기준에 따라 수입의약품 해외제조소의 GMP 준수 여부 등을 확인하기 위하여 실태조사를 실시
- 실사 방식: 현장실사
- 실사 기간: 2025. 11. 25. ~ 2025. 11. 27. (3일)
- 실사부서

기관	부서
식품의약품안전처	한약정책과

3 실태조사 결과(Inspection Results)

- 실사 대상 제형 및 제조방법

제조업체	제조방법	비고
KinOmegaBiopharm Inc.	비무균-일반제제-추출	원료

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과: 지적(보완)사항(Deficiencies) 있음

분야	구분	근거 법령	지적(보완)사항 요약	비고
품질경영	기타	[별표 1의 2] 제 2.1호	데이터 완전성(DI) 정책문서 작성	보완완료
시험실	기타	[별표 1의 2] 제 11.1호	배지성능시험을 조제하는 배지마다 시험	
원자재	기타	[별표 1의 2] 제 4호	보관검체실 온습도 24시간 측정 방안 마련	



식품의약품안전처

한 약 정 책 과