

의약품 제조소 GMP 정기실태조사(정기실사) 결과

1 제조소 현황(Name & full address of the Inspected site)

- 제조소명: (주)제뉴파마
- 소재지: 충청북도 제천시 바이오밸리2로 93

2 실태조사 개요(Overview of the inspection)

- 실사 목적: 「약사법」 제38조의3 및 제69조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령) 제48조의4 및 [별표 1]의 제조 및 품질관리기준에 따라 의약품 GMP 준수 여부를 확인·조사하기 위하여 의약품 제조소 정기실태조사를 실시
- 실사 방식: 현장실사
- 실사 기간: 2025. 4. 1. ~ 2025. 4. 3. (3일)
- 실사부서

기관	부서
대전지방식품의약품안전청	의료제품안전과

3 실태조사 결과(Inspection Results)

- 실사 대상 제형 및 제조방법

제조업체	제형	비고
(주)제뉴파마	비무균-일반제제-내용고형제(시럽제(고형), 정제, 질정, 캡슐제) 비무균-일반제제-연고제(겔제, 연고제, 크림제)	완제

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과: 지적(보완)사항(Deficiencies) 있음

분야 ¹⁾	구분 ²⁾	근거 법령	지적(보완)사항 요약	비고 ³⁾
시설장비	기타	[별표1] 2.2	권한이 있는 작업원에게만 컴퓨터화 시스템의 접근을 허용하고, 접근 권한의 생성, 변경 및 삭제를 기록할 것	보완완료
품질경영	기타	[별표1] 3.3	일탈에 대한 조사 및 예방조치를 실시하고, 제품 품질에 미치는 영향 자료를 제출할 것	보완완료
	기타	[별표1] 3.3	기준일탈 조사 및 처리 절차를 검토할 것	보완완료
	기타	[별표1] 7.3	제품품질평가 결과에 따른 편향에 대해서 조사 수행 후 필요한 조치를 마련할 것	보완완료
제조	기타	[별표1] 4.1	제품표준서 및 제조기록서 작성 시 원료약품의 분량과 제조단위당 실 사용량이 기준량과 다를 경우에는 타당한 산출근거를 마련할 것	보완완료

	기타	[별표1] 6.4	기 세척 검증이 완료된 장비의 자료로 동일장비의 세척 검증을 갈음하려는 경우 세척절차 및 최악제품 동일 유무 등을 포함하여 평가를 수행할 것	보완완료
	기타	[별표1] 6.4	세척 밸리데이션 시 제조에 사용되는 주성분을 포함하여 최악조건을 평가한 후 대표품목을 선정할 것	보완완료
	기타	[별표1] 6.4	제품과 접촉하는 모든 기구에 대하여 세척 밸리데이션을 실시할 것	보완완료
	기타	[별표1] 8.1	제조지시 및 기록서에 작업시간을 상세히 기록하여 관리할 것	보완완료
	기타	[별표1] 8.1	저울의 실제 사용범위를 고려하여 일일점검을 수행할 것	보완완료
시험실	기타	[별표1] 7.1	시험 결과에 대한 메타데이터를 관리하고, 데이터가 훼손 또는 소실되지 않도록 방안을 마련할 것	보완완료
포장표시	기타	[별표1] 8.3	재가공은 완제품의 품질이 영향을 받지 않고, 기준을 충족하며, 관련 위험을 평가한 후 정해지고 승인된 절차에 따라 실시할 것	보완완료
	기타	[별표1] 8.3	반품된 제품은 적절히 평가한 후 재입고할 것	보완완료

- 1) GMP 감시 분야(6개): 품질경영, 시설장비, 제조, 시험실, 원자재, 포장표시
- 2) 지적사항은 PIC/S 정의에 따라 중대, 중요, 기타로 구분됨
 - 지적사항 중 '중대·중요' 건은 행정처분 부과, '기타' 건은 시정·보완토록 함
 - 행정처분 부과가 확정되면 '의약품안전나라 행정처분정보'를 통해 공개됨
 - '중대·중요' 지적사항은 보완 완료 후, '기타' 지적사항은 이행계획의 타당성이 인정되는 경우 GMP 적합판정서를 발급함
- 3) 지적사항에 대한 후속조치 현황 등 참고사항



대전지방식품의약품안전청
의 료 제 품 안 전 과