

의약품 제조소 GMP 정기실태조사(정기실사) 결과

1 제조소 현황(Name & full address of the Inspected site)

- 제조소명: (주)현대바이오랜드
- 소재지: 충청북도 청주시 오송읍 오송생명2로 22

2 실태조사 개요(Overview of the inspection)

- 실사 목적: 「약사법」 제38조의3 및 제69조, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」(총리령) 제48조의4 및 [별표 1의2]의 제조 및 품질관리기준에 따라 의약품 GMP 준수 여부를 확인·조사하기 위하여 의약품 제조소 정기실태조사를 실시
- 실사 방식: 현장실사
- 실사 기간: 2025. 5. 7. ~ 2025. 5. 9. (3일)
- 실사부서

기관	부서
대전지방식품의약품안전청	의료제품안전과

3 실태조사 결과(Inspection Results)

- 실사 대상 제형 및 제조방법

제조업체	제조방법	비고
(주)현대바이오랜드	비무균-일반제제-추출	원료

- 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 평가 결과: 지적(보완)사항(Deficiencies) 있음

분야 ¹⁾	구분 ²⁾	근거 법령	지적(보완)사항 요약	비고 ³⁾
품질경영	기타	[별표1의2] 3.1	작업원에 대한 교육·훈련 후 교육 결과를 평가할 것	보완완료
	기타	[별표1의2] 5	시험에 사용하는 장비의 분석일자 및 시간 동기화 절차를 마련할 것	보완완료
	기타	[별표1의2] 5	시험분석 관련 전자문서 시스템과 디지털 카메라에 대하여 백업 등의 방법으로 기록의 훼손 및 손실에 대비할 것	보완완료
	기타	[별표1의2] 5	점검기록(Audit trail)이 생성되는 자동화장치의 목록을 관리하고, 점검 기록(Audit trail)에 대한 검토를 주기적으로 실시할 것	보완완료
	기타	[별표1의2] 6.1	GMP문서 중 일일점검으로 사용하는 기록문서의 배포, 회수, 폐기 등	보완완료

			의 관리방안을 마련할 것	
시설장비	기타	[별표1의2] 4	보관검체실의 맵핑 테스트를 진행하여 온습도계를 최악의 지점에 설치 할 것	보완완료
	기타	[별표1의2] 4	보관 조건에 적절한 온도 및 습도가 유지되도록 정기적으로 점검할 것	보완완료
제조	기타	[별표1의2] 8.1	반제품 보관 시에는 품질에 나쁜 영향을 미치지 않도록 보관기간을 설정하고 관리할 것	보완완료
	기타	[별표1의2] 8.1	제조공정의 작업내용에 대하여 상세히 기록할 것	보완완료
시험실	기타	[별표1의2] 11.1	시험 결과값 계산 시 사용하는 전자문서는 검증하여 사용할 것	보완완료
	기타	[별표1의2] 11.1	시험의 근거자료로 사진을 첨부하기 위해 사용하고 있는 디지털카메라의 접근권한을 관리할 것	보완완료
	기타	[별표1의2] 11.1	시판 후 장기 안정성 시험은 주기별로 시험항목을 타당하게 설정하여 시험을 수행할 것	보완완료
	기타	[별표1의2] 12.3	밸리데이션을 통해 얻은 모든 기록은 보존해야 할 것	보완완료

1) GMP 감시 분야(6개): 품질경영, 시설장비, 제조, 시험실, 원자재, 포장표시

2) 지적사항은 PIC/S 정의에 따라 중대, 중요, 기타로 구분됨

- 지적사항 중 '중대·중요' 건은 행정처분 부과, '기타' 건은 시정·보완토록 함
- 행정처분 부과가 확정되면 '의약품안전나라 행정처분정보'를 통해 공개됨
- '중대·중요' 지적사항은 보완 완료 후, '기타' 지적사항은 이행계획의 타당성이 인정되는 경우 GMP 적합판정서를 발급함

3) 지적사항에 대한 후속조치 현황 등 참고사항



대전지방식품의약품안전청
의 료 제 품 안 전 과